

| № ТП | Тип ТП | Мощность | уровень напр | Резерв мощности на 01.04.2019 |
|------|--------|-------------|--------------|----------------------------------|
| | | | | |
| 1 | ТП | 400 | 6/0,4 | 62 |
| 2 | ТП | 250+320 | 6/0,4 | 0 |
| 3 | ТП | 400 | 6/0,4 | 72 |
| 4 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 372 |
| 5 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 131 |
| 6 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 25 |
| 8 | ТП | 630 | 6/0,4 | 0 |
| 9 | ТП | 630 | 6/0,4 | 62 |
| 10 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 149 |
| 11 | ТП | 560 | 6/0,4 | 0 |
| 12 | ТП | 250 | 6/0,4 | 118 |
| 13 | ТП | 315 | 6/0,4 | 39 |
| 14 | ТП | 400 | 6/0,4 | 69 |
| 15 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 98 |
| 16 | ТП | 400+630 | 6/0,4 | 0 |
| 17 | ТП | 630 | 6/0,4 | 151 |
| 18 | КТП | 400 | 6/0,4 | 214 |
| 19 | ТП | 315, 100 | 6/0,4 | 0 |
| 21 | ТП | 630 | 6/0,4 | 393 |
| 22 | ТП | 630 | 6/0,4 | 0 |
| 23 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 111 |
| 24 | ТП | 630 | 6/0,4 | 293 |
| 26 | ТП | 400+630+180 | 6/0,4 | 676 |
| 27 | ТП | 400 | 6/0,4 | 146 |
| 28 | ТП | 630 | 6/0,4 | 273 |
| 29 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 370 |
| 30 | ТП | 630 | 6/0,4 | 67 |
| 31 | ТП | 400 | 6/0,4 | 0 |
| 32 | ТП | 315 | 6/0,4 | 0 |
| 34 | ТП | 400 | 6/0,4 | 7 |
| 35 | КТП | 400 | 6/0,4 | 21 |
| 36 | ТП | 250+400 | 6/0,4 | 33 |
| 37 | ТП | 400 | 6/0,4 | 56,5 |
| 38 | ТП | 630 | 6/0,4 | 144 |
| 39 | ТП | 400 | 6/0,4 | 71 |
| 40 | КТП | 400 | 6/0,4 | 0 |
| 41 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 190 |
| 42 | КТП | 400 | 6/0,4 | 248 |
| 49 | ТП | 630 | 6/0,4 | 255 |
| 50 | ТП | 630 | 6/0,4 | 0 |
| 51 | ТП | 315+315+50 | 6/0,4 | 266 |
| 52 | ТП | 400 | 6/0,4 | 225 |
| 53 | ТП | 320 | 6/0,4 | 28 |
| 54 | ТП | 630 | 6/0,4 | 495 |
| 55 | КТП | 400 | 6/0,4 | 203 |

| | | | | |
|------|-----|---------|-------|-----|
| 56 | ТП | 400 | 6/0,4 | 32 |
| 59 | ТП | 400 | 6/0,4 | 92 |
| 61 | ТП | 180 | 6/0,4 | 0 |
| 67 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 302 |
| 68 | ТП | 320 | 6/0,4 | 159 |
| 70 | КТП | 400 | 6/0,4 | 214 |
| 71 | ТП | 400+400 | 6/0,4 | 18 |
| 72 | ТП | 400 | 6/0,4 | 224 |
| 74 | ТП | 400 | 6/0,4 | 123 |
| 75 | ТП | 400 | 6/0,4 | 0 |
| 76 | ТП | 630 | 6/0,4 | 15 |
| 77 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 212 |
| 78 | ТП | 400 | 6/0,4 | 121 |
| 79 | ТП | 400 | 6/0,4 | 0 |
| 80 | ТП | 400 | 6/0,4 | 0 |
| 81 | ТП | 320 | 6/0,4 | 90 |
| 82 | ТП | 400+315 | 6/0,4 | 0 |
| 85 | ТП | 400 | 6/0,4 | 151 |
| 88 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 569 |
| 90 | ТП | 2x180 | 6/0,4 | 79 |
| 94 | ТП | 630 | 6/0,4 | 86 |
| 95 | ТП | 400 | 6/0,4 | 0 |
| 96 | ТП | 250 | 6/0,4 | 90 |
| 99 | ТП | 400 | 6/0,4 | 172 |
| 100 | ТП | 400 | 6/0,4 | 53 |
| 101 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 491 |
| 104 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 0 |
| 105 | ТП | 2x250 | 6/0,4 | 0 |
| 107 | ТП | 630 | 6/0,4 | 474 |
| 110 | ТП | 630 | 6/0,4 | 115 |
| 111 | ТП | 400+630 | 6/0,4 | 253 |
| 113 | ТП | 250+180 | 6/0,4 | 102 |
| 114 | КТП | 250 | 6/0,4 | 0 |
| 115 | КТП | 400 | 6/0,4 | 248 |
| 117 | ТП | 630 | 6/0,4 | 476 |
| 118 | ТП | 400 | 6/0,4 | 231 |
| 122 | ТП | 160 | 6/0,4 | 21 |
| 123 | ТП | 250 | 6/0,4 | 30 |
| 126 | ТП | 60 | 6/0,4 | 43 |
| 126A | КТП | 250 | 6/0,4 | 0 |
| 132 | ТП | 400 | 6/0,4 | 172 |
| 138 | ТП | 400 | 6/0,4 | 43 |
| 150 | ТП | 250 | 6/0,4 | 0 |
| 152 | ТП | 630 | 6/0,4 | 0 |
| 153 | КТП | 2x400 | 6/0,4 | 169 |
| 154 | КТП | 250 | 6/0,4 | 0 |
| 155 | КТП | 250 | 6/0,4 | 0 |
| 156 | ТП | 250 | 6/0,4 | 19 |
| 157 | ТП | 100 | 6/0,4 | 0 |

| | | | | |
|-------|------|-------------|-------|-----|
| 158 | ТП | 400+250 | 6/0,4 | 74 |
| 159 | КТП | 630 | 6/0,4 | 387 |
| 159А | КТП | 2x1000 | 6/0,4 | 606 |
| 167 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 0 |
| 168 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 9 |
| 171 | КТП | 250 | 6/0,4 | 71 |
| 172 | КТП | 160 | 6/0,4 | 14 |
| 173 | КТП | 250 | 6/0,4 | 45 |
| 175 | ТП | 180 | 6/0,4 | 57 |
| 176 | ТП | 560 | 6/0,4 | 413 |
| 177 | КТП | 320 | 6/0,4 | 259 |
| 178/2 | МТП | 160 | 6/0,4 | 32 |
| 178/6 | КТП | 250 | 6/0,4 | 98 |
| 180 | ТП | 400 | 6/0,4 | 70 |
| 183 | ТП | 400 | 6/0,4 | 214 |
| 184 | ТП | 320+400 | 6/0,4 | 0 |
| 188 | ТП | 400+315 | 6/0,4 | 352 |
| 191 | ТП | 400 | 6/0,4 | 216 |
| 193 | КТП | 400 | 6/0,4 | 346 |
| 203 | ТП | 400 | 6/0,4 | 64 |
| 204 | ТП | 2x250 | 6/0,4 | 0 |
| 208 | КТПН | 400 | 6/0,4 | 191 |
| 209 | ТП | 250 | 6/0,4 | 0 |
| 210 | ТП | 2x250 | 6/0,4 | 36 |
| 211 | КТП | 100 | 6/0,4 | 0 |
| 216 | КТП | 2x630 | 6/0,4 | 148 |
| 226 | ТП | 400 | 6/0,4 | 210 |
| 229 | СКТП | 400 | 6/0,4 | 202 |
| 230 | ТП | 400 | 6/0,4 | 49 |
| 234 | КТП | 400 | 6/0,4 | 0 |
| 235 | КТП | 400 | 6/0,4 | 78 |
| 236 | КТП | 250 | 6/0,4 | 0 |
| 238 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 212 |
| 239 | КТП | 400 | 6/0,4 | 301 |
| 241 | ТП | 630+400 | 6/0,4 | 0 |
| 249 | ТП | 630 | 6/0,4 | 165 |
| 250 | КТП | 250 | 6/0,4 | 0 |
| 255 | КТП | 400 | 6/0,4 | 0 |
| 258 | КТП | 400 | 6/0,4 | 254 |
| 259 | КТП | 320 | 6/0,4 | 170 |
| 260 | ТП | 250 | 6/0,4 | 133 |
| 261 | ТП | 400 | 6/0,4 | 65 |
| 262 | ТП | 400 | 6/0,4 | 84 |
| 263 | ТП | 400+560+400 | 6/0,4 | 918 |
| 265 | ТП | 100+180 | 6/0,4 | 87 |
| 267 | ТП | 630 | 6/0,4 | 123 |
| 268 | ТП | 400+400 | 6/0,4 | 0 |
| 270 | ТП | 400 | 6/0,4 | 232 |
| 271 | ТП | 400 | 6/0,4 | 215 |

| | | | | |
|------|------|---------|-------|-----|
| 273 | ТП | 320+250 | 6/0,4 | 213 |
| 277 | КТП | 50 | 6/0,4 | 20 |
| 278 | КТП | 100 | 6/0,4 | 54 |
| 282 | КТП | 2x630 | 6/0,4 | 512 |
| 283 | КТП | 400 | 6/0,4 | 92 |
| 286 | КТП | 320 | 6/0,4 | 25 |
| 288 | ТП | 400 | 6/0,4 | 236 |
| 291 | КТП | 400 | 6/0,4 | 0 |
| 292 | КТП | 180 | 6/0,4 | 70 |
| 294 | ТП | 400 | 6/0,4 | 188 |
| 295 | ТП | 250 | 6/0,4 | 15 |
| 296 | ТП | 400 | 6/0,4 | 105 |
| 297 | КТП | 100 | 6/0,4 | 53 |
| 298 | ТП | 400 | 6/0,4 | 0 |
| 305 | ТП | 400 | 6/0,4 | 217 |
| 309 | ТП | 320 | 6/0,4 | 80 |
| 310 | ТП | 400 | 6/0,4 | 359 |
| 311 | ТП | 630 | 6/0,4 | 485 |
| 322 | ТП | 400 | 6/0,4 | 209 |
| 323 | ТП | 400 | 6/0,4 | 83 |
| 325 | ТП | 320+400 | 6/0,4 | 289 |
| 326 | ТП | 400+400 | 6/0,4 | 471 |
| 328 | ТП | 400 | 6/0,4 | 111 |
| 328A | ТП | 250 | 6/0,4 | 19 |
| 329 | КТП | 250 | 6/0,4 | 190 |
| 330 | ТП | 315 | 6/0,4 | 140 |
| 331 | ТП | 400 | 6/0,4 | 110 |
| 332 | КТП | 400 | 6/0,4 | 201 |
| 334 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 162 |
| 335 | КТП | 160 | 6/0,4 | 0 |
| 336 | КТП | 250 | 6/0,4 | 81 |
| 339 | КТП | 100 | 6/0,4 | 0 |
| 340 | СКТП | 400 | 6/0,4 | 0 |
| 341 | КТП | 250 | 6/0,4 | 34 |
| 343 | КТП | 100 | 6/0,4 | 0 |
| 344 | КТП | 100 | 6/0,4 | 89 |
| 345 | ТП | 400 | 6/0,4 | 164 |
| 346 | ТП | 400+315 | 6/0,4 | 292 |
| 347 | КТП | 100 | 6/0,4 | 65 |
| 350 | КТП | 400 | 6/0,4 | 81 |
| 358 | ТП | 400 | 6/0,4 | 0 |
| 359 | ТП | 400 | 6/0,4 | 75 |
| 362 | ТП | 400 | 6/0,4 | 207 |
| 364 | ТП | 400 | 6/0,4 | 200 |
| 366 | КТП | 250 | 6/0,4 | 129 |
| 367 | КТП | 400 | 6/0,4 | 286 |
| 368 | КТП | 250 | 6/0,4 | 165 |
| 369 | ТП | 180 | 6/0,4 | 28 |
| 370 | ТП | 2x160 | 6/0,4 | 64 |

| | | | | |
|-----|-----|---------|-------|-------|
| 376 | ТП | 400+250 | 6/0,4 | 259 |
| 377 | ТП | 400 | 6/0,4 | 181 |
| 378 | ТП | 2x160 | 6/0,4 | 33 |
| 381 | ТП | 400 | 6/0,4 | 103 |
| 383 | КТП | 320 | 6/0,4 | 93 |
| 387 | ТП | 400 | 6/0,4 | 245 |
| 388 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 88 |
| 393 | КТП | 250 | 6/0,4 | 134 |
| 395 | ТП | 250 | 6/0,4 | 68 |
| 398 | КТП | 160 | 6/0,4 | 0 |
| 401 | КТП | 400 | 6/0,4 | 92 |
| 402 | ТП | 630 | 6/0,4 | 204 |
| 403 | КТП | 315 | 6/0,4 | 213 |
| 404 | ТП | 400 | 6/0,4 | 128 |
| 409 | ТП | 400 | 6/0,4 | 35 |
| 410 | КТП | 160 | 6/0,4 | 0 |
| 414 | КТП | 180 | 6/0,4 | 14 |
| 416 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 270 |
| 417 | ТП | 400 | 6/0,4 | 181 |
| 418 | КТП | 315 | 6/0,4 | 268 |
| 419 | ТП | 400+400 | 6/0,4 | 296 |
| 420 | ТП | 400 | 6/0,4 | 182 |
| 422 | ТП | 180 | 6/0,4 | 167,2 |
| 423 | ТП | 400 | 6/0,4 | 0 |
| 427 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 227 |
| 428 | ТП | 400 | 6/0,4 | 123 |
| 429 | ТП | 400 | 6/0,4 | 0 |
| 430 | ТП | 250+630 | 6/0,4 | 93 |
| 431 | ТП | 630 | 6/0,4 | 85,5 |
| 433 | КТП | 400 | 6/0,4 | 107 |
| 435 | ТП | 400 | 6/0,4 | 67 |
| 436 | ТП | 400 | 6/0,4 | 158 |
| 437 | ТП | 160+100 | 6/0,4 | 70 |
| 438 | ТП | 400 | 6/0,4 | 289 |
| 439 | ТП | 400 | 6/0,4 | 0 |
| 440 | ТП | 200+180 | 6/0,4 | 120 |
| 441 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 411 |
| 442 | КТП | 400+250 | 6/0,4 | 0 |
| 443 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 313 |
| 448 | КТП | 100 | 6/0,4 | 64 |
| 450 | КТП | 200 | 6/0,4 | 104 |
| 452 | КТП | 320 | 6/0,4 | 159 |
| 453 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 365 |
| 454 | КТП | 630 | 6/0,4 | 2 |
| 455 | ТП | 250+250 | 6/0,4 | 71 |
| 460 | ТП | 630+400 | 6/0,4 | 68 |
| 464 | КТП | 180 | 6/0,4 | 129 |
| 471 | ТП | 250 | 6/0,4 | 69 |
| 472 | ТП | 630 | 6/0,4 | 411 |

| | | | | |
|-----|-----|---------|-------|-------|
| 473 | ТП | 630 | 6/0,4 | 264 |
| 477 | ТП | 400 | 6/0,4 | 5 |
| 481 | КТП | 250 | 6/0,4 | 198 |
| 482 | ТП | 630+315 | 6/0,4 | 286 |
| 483 | ТП | 400 | 6/0,4 | 96 |
| 485 | ТП | 400 | 6/0,4 | 151 |
| 486 | ТП | 630 | 6/0,4 | 359 |
| 487 | ТП | 200 | 6/0,4 | 0 |
| 488 | КТП | 400 | 6/0,4 | 218 |
| 493 | ТП | 315 | 6/0,4 | 154 |
| 494 | ТП | 2x320 | 6/0,4 | 0 |
| 495 | ТП | 400 | 6/0,4 | 240 |
| 496 | ТП | 400 | 6/0,4 | 74 |
| 497 | ТП | 400+320 | 6/0,4 | 152 |
| 498 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 0 |
| 499 | ТП | 400+560 | 6/0,4 | 52 |
| 500 | ТП | 250+400 | 6/0,4 | 0 |
| 501 | ТП | 400 | 6/0,4 | 323 |
| 502 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 179 |
| 504 | ТП | 2x250 | 6/0,4 | 0 |
| 505 | ТП | 200 | 6/0,4 | 71 |
| 506 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 138 |
| 507 | ТП | 180 | 6/0,4 | 145 |
| 511 | КТП | 180 | 6/0,4 | 127 |
| 512 | ТП | 2x315 | 6/0,4 | 273 |
| 516 | КТП | 250 | 6/0,4 | 0 |
| 517 | ТП | 1000 | 6/0,4 | 650 |
| 518 | ТП | 400 | 6/0,4 | 0 |
| 520 | ТП | 250 | 6/0,4 | 133 |
| 522 | ТП | 250 | 6/0,4 | 170 |
| 523 | ТП | 250 | 6/0,4 | 163 |
| 524 | ТП | 400+320 | 6/0,4 | 19 |
| 525 | КТП | 560 | 6/0,4 | 500 |
| 526 | КТП | 400 | 6/0,4 | 185 |
| 529 | ТП | 315+400 | 6/0,4 | 0 |
| 530 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 483,2 |
| 531 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 165 |
| 533 | КТП | 400 | 6/0,4 | 116 |
| 534 | ТП | 2x315 | 6/0,4 | 298 |
| 537 | ТП | 400 | 6/0,4 | 0 |
| 539 | ТП | 400+320 | 6/0,4 | 0 |
| 540 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 0 |
| 541 | ТП | 400 | 6/0,4 | 189 |
| 542 | КТП | 400 | 6/0,4 | 4 |
| 543 | МТП | 400 | 6/0,4 | 136 |
| 545 | ТП | 400 | 6/0,4 | 0 |
| 546 | ТП | 400 | 6/0,4 | 42 |
| 547 | ТП | 560 | 6/0,4 | 45 |
| 550 | ТП | 320 | 6/0,4 | 122 |

| | | | | |
|-----|-----|---------|--------|-----|
| 551 | ТП | 315+320 | 6/0,4 | 45 |
| 552 | ТП | 315+400 | 6/0,4 | 0 |
| 553 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 176 |
| 554 | ТП | 250+630 | 6/0,4 | 160 |
| 555 | КТП | 630 | 6/0,4 | 365 |
| 557 | ТП | 315+400 | 6/0,4 | 156 |
| 558 | ТП | 630 | 6/0,4 | 0 |
| 559 | ТП | 180+400 | 6/0,4 | 0 |
| 560 | ТП | 400 | 6/0,4 | 198 |
| 561 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 63 |
| 566 | ТП | 200 | 6/0,4 | 88 |
| 568 | ТП | 400 | 6/0,4 | 156 |
| 569 | КТП | 200 | 6/0,4 | 0 |
| 570 | ТП | 400+630 | 6/0,4 | 0 |
| 571 | ТП | 400 | 6/0,4 | 0 |
| 572 | ТП | 250 | 6/0,4 | 157 |
| 574 | ТП | 400 | 6/0,4 | 193 |
| 577 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 402 |
| 579 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 203 |
| 581 | ТП | 400 | 6/0,4 | 0 |
| 583 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 314 |
| 584 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 17 |
| 585 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 20 |
| 586 | ТП | 400 | 6/0,4 | 292 |
| 589 | КТП | 320 | 6/0,4 | 155 |
| 590 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 146 |
| 591 | ТП | 400 | 6/0,4 | 0 |
| 592 | ТП | 100 | 6/0,4 | 70 |
| 593 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 22 |
| 594 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 0 |
| 595 | ТП | 320 | 6/0,4 | 103 |
| 596 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 580 |
| 599 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 0 |
| 600 | КТП | 250 | 10/0,4 | 164 |
| 601 | КТП | 160 | 10/0,4 | 45 |
| 603 | КТП | 630 | 10/0,4 | 315 |
| 604 | МТП | 63 | 10/0,4 | 56 |
| 605 | ТП | 400 | 10/0,4 | 121 |
| 606 | ТП | 100 | 10/0,4 | 26 |
| 607 | ТП | 100 | 10/0,4 | 6 |
| 608 | ТП | 250+160 | 10/0,4 | 0 |
| 609 | ТП | 160 | 10/0,4 | 0 |
| 610 | ТП | 400 | 10/0,4 | 42 |
| 611 | КТП | 400 | 10/0,4 | 191 |
| 613 | КТП | 315 | 10/0,4 | 114 |
| 615 | ТП | 2X400 | 10/0,4 | 407 |
| 616 | КТП | 60 | 10/0,4 | 0 |
| 618 | КТП | 400 | 10/0,4 | 0 |
| 619 | КТП | 160 | 10/0,4 | 0 |

| | | | | |
|-----|------|---------|--------|-----|
| 620 | КТП | 250 | 10/0,4 | 131 |
| 621 | КТП | 400 | 10/0,4 | 365 |
| 622 | КТП | 400 | 10/0,4 | 100 |
| 623 | КТП | 250 | 10/0,4 | 0 |
| 624 | МТП | 160 | 10/0,4 | 82 |
| 625 | КТП | 100 | 10/0,4 | 84 |
| 626 | КТП | 250 | 10/0,4 | 0 |
| 627 | КТП | 160 | 10/0,4 | 73 |
| 628 | МТП | 60 | 10/0,4 | 43 |
| 629 | КТП | 400 | 10/0,4 | 184 |
| 630 | КТП | 250 | 10/0,4 | 0 |
| 631 | КТП | 2x250 | 10/0,4 | 15 |
| 632 | ТП | 400 | 10/0,4 | 3 |
| 633 | ТП | 250 | 10/0,4 | 103 |
| 636 | ТП | 250+250 | 10/0,4 | 274 |
| 637 | МТП | 160 | 10/0,4 | 60 |
| 639 | КТП | 160 | 10/0,4 | 70 |
| 640 | КТП | 100 | 10/0,4 | 80 |
| 641 | КТП | 250 | 10/0,4 | 101 |
| 642 | КТП | 250 | 10/0,4 | 0 |
| 645 | КТП | 250 | 10/0,4 | 74 |
| 650 | КТП | 160 | 10/0,4 | 0 |
| 654 | КТП | 400 | 10/0,4 | 0 |
| 655 | КТП | 250 | 10/0,4 | 144 |
| 658 | КТП | 250 | 10/0,4 | 138 |
| 660 | ТП | 100 | 10/0,4 | 0 |
| 663 | КТП | 63 | 10/0,4 | 52 |
| 664 | ТП | 160 | 10/0,4 | 86 |
| 665 | КТП | 100 | 10/0,4 | 85 |
| 667 | КТП | 160 | 10/0,4 | 0 |
| 668 | КТП | 100 | 10/0,4 | 45 |
| 669 | КТП | 63 | 10/0,4 | 52 |
| 670 | ТП | 400 | 10/0,4 | 322 |
| 672 | КТП | 63 | 10/0,4 | 21 |
| 673 | КТП | 400 | 10/0,4 | 223 |
| 674 | ТП | 400+250 | 10/0,4 | 254 |
| 677 | КТПН | 400 | 10/0,4 | 213 |
| 678 | ТП | 2x400 | 10/0,4 | 331 |
| 687 | КТП | 250 | 10/0,4 | 207 |
| 692 | КТП | 400 | 10/0,4 | 0 |
| 693 | КТП | 630 | 10/0,4 | 159 |
| 694 | КТП | 100 | 10/0,4 | 27 |
| 697 | КТП | 160 | 10/0,4 | 131 |
| 699 | КТП | 250 | 10/0,4 | 71 |
| 705 | КТП | 160 | 6/0,4 | 0 |
| 706 | КТП | 250 | 6/0,4 | 0 |
| 709 | КТП | 180 | 6/0,4 | 119 |
| 710 | КТП | 180 | 6/0,4 | 0 |
| 714 | ТП | 2x180 | 6/0,4 | 205 |

| | | | | |
|-----|------|----------|-------|-----|
| 715 | КТП | 180 | 6/0,4 | 82 |
| 719 | ТП | 320 | 6/0,4 | 113 |
| 720 | ТП | 400 | 6/0,4 | 210 |
| 725 | ТП | 320 | 6/0,4 | 58 |
| 728 | КТП | 250 | 6/0,4 | 0 |
| 730 | КТП | 160 | 6/0,4 | 0 |
| 731 | КТП | 180 | 6/0,4 | 148 |
| 732 | КТП | 250 | 6/0,4 | 110 |
| 733 | КТП | 100 | 6/0,4 | 32 |
| 741 | КТП | 63 | 6/0,4 | 39 |
| 744 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 15 |
| 750 | СКТП | 100 | 6/0,4 | 54 |
| 754 | ТП | 250 | 6/0,4 | 63 |
| 759 | ТП | 630 | 6/0,4 | 0 |
| 762 | ТП | 180 | 6/0,4 | 102 |
| 763 | ТП | 400 | 6/0,4 | 54 |
| 764 | ТП | 400 | 6/0,4 | 167 |
| 767 | КТП | 320 | 6/0,4 | 178 |
| 772 | ТП | 400 | 6/0,4 | 250 |
| 782 | ТП | 250 | 6/0,4 | 127 |
| 784 | КТП | 250 | 6/0,4 | 59 |
| 786 | ТП | 400 | 6/0,4 | 0 |
| 787 | КТП | 250 | 6/0,4 | 0 |
| 788 | ТП | 2x250 | 6/0,4 | 0 |
| 792 | КТП | 400 | 6/0,4 | 40 |
| 793 | КТП | 100 | 6/0,4 | 0 |
| 794 | МТП | 100 | 6/0,4 | 68 |
| 795 | КТП | 160 | 6/0,4 | 73 |
| 799 | КТП | 250 | 6/0,4 | 167 |
| 806 | КТП | 250 | 6/0,4 | 0 |
| 807 | КТП | 100 | 6/0,4 | 51 |
| 809 | ТП | 1000+630 | 6/0,4 | 460 |
| 811 | ТП | 2x100 | 6/0,4 | 95 |
| 814 | КТП | 630 | 6/0,4 | 179 |
| 815 | ТП | 315+250 | 6/0,4 | 209 |
| 816 | КТП | 560 | 6/0,4 | 209 |
| 817 | КТП | 180 | 6/0,4 | 106 |
| 818 | КТП | 100 | 6/0,4 | 84 |
| 822 | КТП | 100 | 6/0,4 | 48 |
| 824 | ТП | 400 | 6/0,4 | 71 |
| 825 | КТП | 630 | 6/0,4 | 379 |
| 826 | КТП | 180 | 6/0,4 | 124 |
| 827 | КТП | 400 | 6/0,4 | 116 |
| 828 | КТП | 250 | 6/0,4 | 6 |
| 829 | МКТП | 100 | 6/0,4 | 39 |
| 830 | ТП | 320+1000 | 6/0,4 | 76 |
| 831 | ТП | 160 | 6/0,4 | 132 |
| 833 | КТП | 160 | 6/0,4 | 135 |
| 836 | КТП | 160 | 6/0,4 | 57 |

| | | | | |
|-----|-----|---------|-------|-----|
| 839 | ТП | 400 | 6/0,4 | 28 |
| 840 | ТП | 560+630 | 6/0,4 | 518 |
| 841 | КТП | 250 | 6/0,4 | 198 |
| 845 | ТП | 250 | 6/0,4 | 71 |
| 848 | КТП | 400 | 6/0,4 | 274 |
| 849 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 349 |
| 851 | ТП | 630 | 6/0,4 | 0 |
| 852 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 795 |
| 853 | ТП | 2x250 | 6/0,4 | 89 |
| 854 | ТП | 250 | 6/0,4 | 221 |
| 859 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 582 |
| 862 | ТП | 100 | 6/0,4 | 35 |
| 867 | ТП | 250+100 | 6/0,4 | 107 |
| 868 | ТП | 400 | 6/0,4 | 0 |
| 874 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 171 |
| 876 | ТП | 2x250 | 6/0,4 | 189 |
| 877 | ТП | 2x250 | 6/0,4 | 0 |
| 878 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 596 |
| 882 | КТП | 100 | 6/0,4 | 0 |
| 884 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 210 |
| 898 | КТП | 63 | 6/0,4 | 19 |
| 900 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 414 |
| 901 | ТП | 630 | 6/0,4 | 287 |
| 904 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 141 |
| 905 | ТП | 400 | 6/0,4 | 292 |
| 906 | ТП | 400 | 6/0,4 | 146 |
| 907 | КТП | 250 | 6/0,4 | 150 |
| 911 | ТП | 400 | 6/0,4 | 272 |
| 912 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 17 |
| 913 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 186 |
| 915 | ТП | 400+400 | 6/0,4 | 312 |
| 916 | ТП | 400 | 6/0,4 | 0 |
| 917 | ТП | 400 | 6/0,4 | 0 |
| 922 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 160 |
| 926 | КТП | 160 | 6/0,4 | 0 |
| 927 | ТП | 400 | 6/0,4 | 326 |
| 928 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 206 |
| 932 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 416 |
| 933 | ТП | 630+400 | 6/0,4 | 0 |
| 934 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 215 |
| 935 | ТП | 320+630 | 6/0,4 | 213 |
| 936 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 425 |
| 937 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 381 |
| 938 | ТП | 400+630 | 6/0,4 | 58 |
| 945 | ТП | 400 | 6/0,4 | 204 |
| 947 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 191 |
| 948 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 12 |
| 949 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 73 |
| 950 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 124 |

| | | | | |
|------|-----|---------|-------|-----|
| 951 | ТП | 400 | 6/0,4 | 10 |
| 952 | ТП | 2x250 | 6/0,4 | 115 |
| 953 | ТП | 400 | 6/0,4 | 121 |
| 955 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 180 |
| 956 | КТП | 250 | 6/0,4 | 80 |
| 959 | ТП | 400 | 6/0,4 | 96 |
| 961 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 268 |
| 962 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 541 |
| 965 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 59 |
| 969 | КТП | 180 | 6/0,4 | 0 |
| 970 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 195 |
| 971 | КТП | 400 | 6/0,4 | 154 |
| 972 | ТП | 400 | 6/0,4 | 107 |
| 973 | ТП | 250+160 | 6/0,4 | 56 |
| 975 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 584 |
| 976 | ТП | 400 | 6/0,4 | 29 |
| 978 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 111 |
| 979 | ТП | 2x250 | 6/0,4 | 111 |
| 980 | КТП | 2x400 | 6/0,4 | 320 |
| 981 | ТП | 400+630 | 6/0,4 | 230 |
| 982 | ТП | 2x250 | 6/0,4 | 0 |
| 983 | ТП | 2x250 | 6/0,4 | 0 |
| 984 | ТП | 160 | 6/0,4 | 74 |
| 985 | ТП | 400 | 6/0,4 | 0 |
| 986 | ТП | 630 | 6/0,4 | 414 |
| 988 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 327 |
| 990 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 158 |
| 991 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 42 |
| 993 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 213 |
| 994 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 0 |
| 998 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 375 |
| 999 | КТП | 100 | 6/0,4 | 0 |
| 1001 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 0 |
| 1002 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 73 |
| 1004 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 327 |
| 1006 | ТП | 2x250 | 6/0,4 | 120 |
| 1008 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 1 |
| 1010 | ТП | 400+630 | 6/0,4 | 1 |
| 1012 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 397 |
| 1013 | КТП | 250 | 6/0,4 | 0 |
| 1014 | КТП | 160 | 6/0,4 | 55 |
| 1016 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 304 |
| 1020 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 229 |
| 1021 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 119 |
| 1022 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 204 |
| 1023 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 120 |
| 1024 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 278 |
| 1025 | КТП | 630 | 6/0,4 | 349 |
| 1026 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 230 |

| | | | | |
|------|-----|----------|-------|-----|
| 1028 | ТП | 2x250 | 6/0,4 | 273 |
| 1031 | ТП | 400+250 | 6/0,4 | 114 |
| 1032 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 225 |
| 1033 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 0 |
| 1034 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 781 |
| 1036 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 693 |
| 1038 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 396 |
| 1042 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 379 |
| 1045 | ТП | 400 | 6/0,4 | 341 |
| 1046 | ТП | 400 | 6/0,4 | 58 |
| 1047 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 0 |
| 1048 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 15 |
| 1051 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 406 |
| 1052 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 181 |
| 1056 | ТП | 630+400 | 6/0,4 | 235 |
| 1057 | ТП | 630+630 | 6/0,4 | 263 |
| 1059 | ТП | 2x250 | 6/0,4 | 124 |
| 1060 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 115 |
| 1064 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 336 |
| 1065 | ТП | 400+630 | 6/0,4 | 0 |
| 1068 | КТП | 160 | 6/0,4 | 44 |
| 1069 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 663 |
| 1070 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 193 |
| 1071 | ТН | 2x630 | 6/0,4 | 256 |
| 1072 | ТП | 180 | 6/0,4 | 87 |
| 1073 | ТП | 2x250 | 6/0,4 | 150 |
| 1074 | МТП | 180 | 6/0,4 | 130 |
| 1075 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 233 |
| 1080 | КТП | 400 | 6/0,4 | 22 |
| 1081 | КТП | 630 | 6/0,4 | 214 |
| 1082 | ТП | 400+630 | 6/0,4 | 0 |
| 1083 | КТП | 180 | 6/0,4 | 0 |
| 1084 | КТП | 250 | 6/0,4 | 103 |
| 1085 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 264 |
| 1086 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 0 |
| 1087 | ТП | 630+1000 | 6/0,4 | 260 |
| 1088 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 111 |
| 1089 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 276 |
| 1090 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 0 |
| 1091 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 245 |
| 1092 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 281 |
| 1093 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 435 |
| 1094 | ТП | 250 | 6/0,4 | 186 |
| 1095 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 304 |
| 1096 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 308 |
| 1098 | КТП | 100 | 6/0,4 | 78 |
| 1100 | ТП | 2x320 | 6/0,4 | 181 |
| 1101 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 208 |
| 1102 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 200 |

| | | | | |
|------|-----|--------------------------------|-------|-----|
| 1103 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 417 |
| 1104 | ТП | 630+400 | 6/0,4 | 0 |
| 1105 | ТП | 2x250 | 6/0,4 | 0 |
| 1106 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 363 |
| 1108 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 505 |
| 1110 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 228 |
| 1111 | ТП | 2x250 | 6/0,4 | 0 |
| 1113 | КТП | 160 | 6/0,4 | 69 |
| 1114 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 0 |
| 1115 | КТП | 100 | 6/0,4 | 51 |
| 1117 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 377 |
| 1118 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 610 |
| 1120 | КТП | 2x630 | 6/0,4 | 243 |
| 1124 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 76 |
| 1125 | КТП | 160 | 6/0,4 | 0 |
| 1127 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 201 |
| 1132 | ТП | 100 | 6/0,4 | 0 |
| 1133 | ТП | 11-400кВА, 12-050 кВА пп. 2 | 6/0,4 | 106 |
| 1136 | ТП | 630+400 | 6/0,4 | 100 |
| 1137 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 104 |
| 1138 | ТП | 630 | 6/0,4 | 0 |
| 1139 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 193 |
| 1140 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 463 |
| 1142 | ТП | 2x250 | 6/0,4 | 201 |
| 1143 | ТП | 160+400 | 6/0,4 | 0 |
| 1146 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 186 |
| 1148 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 242 |
| 1149 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 203 |
| 1152 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 161 |
| 1153 | ТП | 250+180 | 6/0,4 | 182 |
| 1154 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 0 |
| 1166 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 535 |
| 1169 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 177 |
| 1171 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 276 |
| 1174 | ТП | 630+400 | 6/0,4 | 31 |
| 1177 | ТП | 250+250 | 6/0,4 | 272 |
| 1181 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 416 |
| 1182 | КТП | 250 | 6/0,4 | 0 |
| 1187 | КТП | 160 | 6/0,4 | 69 |
| 1189 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 122 |
| 1204 | КТП | 560 | 6/0,4 | 511 |
| 1209 | КТП | 400 | 6/0,4 | 326 |
| 1216 | ТП | 2x160 | 6/0,4 | 151 |
| 1232 | ТП | 2x250 | 6/0,4 | 280 |
| 1235 | КТП | 180 | 6/0,4 | 149 |
| 1236 | ТП | 250+160 | 6/0,4 | 92 |
| 1237 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 163 |
| 1238 | КТП | 40 | 6/0,4 | 21 |
| 1239 | КТП | 160 | 6/0,4 | 89 |

| | | | | |
|------|-----|--------|-------|------|
| 1243 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 121 |
| 1247 | КТП | 63 | 6/0,4 | 14 |
| 1249 | КТП | 250 | 6/0,4 | 0 |
| 1259 | КТП | 400 | 6/0,4 | 331 |
| 1261 | КТП | 630 | 6/0,4 | 243 |
| 1266 | МТП | 63 | 6/0,4 | 43 |
| 1267 | КТП | 250 | 6/0,4 | 200 |
| 1269 | МТП | 40 | 6/0,4 | 0 |
| 1304 | КТП | 400 | 6/0,4 | 284 |
| 1305 | КТП | 160 | 6/0,4 | 143 |
| 1306 | КТП | 160 | 6/0,4 | 87 |
| 1307 | КТП | 160 | 6/0,4 | 42 |
| 1311 | КТП | 630 | 6/0,4 | 478 |
| 1312 | КТП | 250 | 6/0,4 | 158 |
| 1313 | КТП | 250 | 6/0,4 | 22 |
| 1316 | КТП | 160 | 6/0,4 | 0 |
| 1319 | КТП | 160 | 6/0,4 | 0 |
| 1400 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 554 |
| 1402 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 402 |
| 1404 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 300 |
| 1410 | КТП | 400 | 6/0,4 | 182 |
| 1412 | КТП | 2x400 | 6/0,4 | 428 |
| 1414 | КТП | 250 | 6/0,4 | 130 |
| 1416 | КТП | 400 | 6/0,4 | 344 |
| 1418 | КТП | 2x250 | 6/0,4 | 143 |
| 1421 | КТП | 2x1000 | 6/0,4 | 718 |
| 1422 | КТП | 400 | 6/0,4 | 164 |
| 1425 | КТП | 250 | 6/0,4 | 148 |
| 1430 | КТП | 400 | 6/0,4 | 155 |
| 1436 | КТП | 400 | 6/0,4 | 0 |
| 1438 | КТП | 160 | 6/0,4 | 117 |
| 1440 | КТП | 250 | 6/0,4 | 212 |
| 1441 | КТП | 100 | 6/0,4 | 62 |
| 1444 | КТП | 160 | 6/0,4 | 122 |
| 1445 | ТП | 2x1000 | 6/0,4 | 1031 |
| 1447 | КТП | 400 | 6/0,4 | 286 |
| 1448 | КТП | 400 | 6/0,4 | 0 |
| 1453 | КТП | 400 | 6/0,4 | 0 |
| 1454 | КТП | 630 | 6/0,4 | 523 |
| 1455 | КТП | 400 | 6/0,4 | 0 |
| 1456 | КТП | 400 | 6/0,4 | 0 |
| 1458 | КТП | 2x250 | 6/0,4 | 105 |
| 1459 | КТП | 250 | 6/0,4 | 30 |
| 1462 | КТП | 250 | 6/0,4 | 65 |
| 1465 | КТП | 2x250 | 6/0,4 | 322 |
| 1466 | КТП | 400 | 6/0,4 | 308 |
| 1467 | КТП | 1000 | 6/0,4 | 20 |
| 1468 | КТП | 400 | 6/0,4 | 0 |
| 1469 | КТП | 400 | 6/0,4 | 293 |

| | | | | |
|------|-----|---------|-------|------|
| 1470 | КТП | 400 | 6/0,4 | 0 |
| 1471 | КТП | 2x250 | 6/0,4 | 0 |
| 1472 | КТП | 250 | 6/0,4 | 0 |
| 1473 | КТП | 400 | 6/0,4 | 58 |
| 1474 | КТП | 100 | 6/0,4 | 7 |
| 1475 | КТП | 250 | 6/0,4 | 0 |
| 1477 | КТП | 250 | 6/0,4 | 0 |
| 1478 | КТП | 250 | 6/0,4 | 0 |
| 1479 | КТП | 250 | 6/0,4 | 155 |
| 1480 | КТП | 2x250 | 6/0,4 | 0 |
| 1481 | КТП | 160 | 6/0,4 | 0 |
| 1482 | КТП | 400 | 6/0,4 | 0 |
| 1484 | КТП | 630 | 6/0,4 | 0 |
| 1485 | КТП | 400 | 6/0,4 | 0 |
| 1486 | КТП | 630 | 6/0,4 | 0 |
| 1488 | КТП | 160 | 6/0,4 | 0 |
| 1500 | ТП | 400+630 | 6/0,4 | 0 |
| 1505 | КТП | 630 | 6/0,4 | 112 |
| 1507 | КТП | 630 | 6/0,4 | 151 |
| 1508 | КТП | 630 | 6/0,4 | 0 |
| 1511 | КТП | 250 | 6/0,4 | 38 |
| 1513 | КТП | 250 | 6/0,4 | 0 |
| 1515 | КТП | 180 | 6/0,4 | 41 |
| 1521 | КТП | 400 | 6/0,4 | 25 |
| 1530 | КТП | 2x1000 | 6/0,4 | 1099 |
| 1534 | КТП | 400 | 6/0,4 | 127 |
| 1537 | КТП | 160 | 6/0,4 | 52 |
| 1539 | КТП | 400 | 6/0,4 | 254 |
| 1541 | КТП | 400 | 6/0,4 | 213 |
| 1542 | КТП | 250 | 6/0,4 | 140 |
| 1543 | КТП | 400 | 6/0,4 | 140 |
| 1544 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 396 |
| 1545 | КТП | 400 | 6/0,4 | 142 |
| 1548 | КТП | 2x400 | 6/0,4 | 325 |
| 1553 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 711 |
| 1554 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 613 |
| 1556 | КТП | 2x250 | 6/0,4 | 268 |
| 1559 | КТП | 400 | 6/0,4 | 89 |
| 1562 | КТП | 400 | 6/0,4 | 263 |
| 1563 | КТП | 400 | 6/0,4 | 251 |
| 1564 | КТП | 2x250 | 6/0,4 | 277 |
| 1567 | КТП | 2x1000 | 6/0,4 | 986 |
| 1571 | КТП | 630 | 6/0,4 | 448 |
| 1572 | КТП | 630 | 6/0,4 | 307 |
| 1573 | КТП | 160 | 6/0,4 | 0 |
| 1575 | КТП | 2x250 | 6/0,4 | 282 |
| 1577 | КТП | 2x400 | 6/0,4 | 427 |
| 1580 | КТП | 250 | 6/0,4 | 212 |
| 1581 | КТП | 250 | 6/0,4 | 0 |

| | | | | |
|------|-----|--------|--------|-----|
| 1583 | КТП | 250 | 6/0,4 | 113 |
| 1584 | КТП | 250 | 6/0,4 | 215 |
| 1585 | КТП | 250 | 6/0,4 | 76 |
| 1586 | КТП | 160 | 6/0,4 | 8 |
| 1587 | КТП | 250 | 6/0,4 | 141 |
| 1588 | КТП | 250 | 6/0,4 | 100 |
| 1589 | КТП | 400 | 6/0,4 | 0 |
| 1590 | КТП | 250 | 6/0,4 | 202 |
| 1591 | КТП | 2x400 | 6/0,4 | 417 |
| 1592 | КТП | 250 | 6/0,4 | 199 |
| 1593 | КТП | 250 | 6/0,4 | 0 |
| 1595 | КТП | 400 | 6/0,4 | 368 |
| 1596 | КТП | 400 | 6/0,4 | 0 |
| 1598 | КТП | 250 | 6/0,4 | 110 |
| 1599 | КТП | 250 | 6/0,4 | 0 |
| 1600 | КТП | 250 | 10/0,4 | 144 |
| 1604 | КТП | 250 | 10/0,4 | 70 |
| 1605 | КТП | 250 | 10/0,4 | 16 |
| 1609 | КТП | 160 | 10/0,4 | 74 |
| 1610 | КТП | 250 | 10/0,4 | 159 |
| 1614 | КТП | 250 | 10/0,4 | 197 |
| 1617 | КТП | 250 | 10/0,4 | 210 |
| 1619 | КТП | 100 | 10/0,4 | 62 |
| 1621 | КТП | 100 | 10/0,4 | 0 |
| 1622 | КТП | 250 | 10/0,4 | 197 |
| 1623 | КТП | 100 | 10/0,4 | 77 |
| 1624 | МТП | 63 | 10/0,4 | 58 |
| 1625 | КТП | 400 | 10/0,4 | 368 |
| 1627 | МТП | 100 | 10/0,4 | 92 |
| 1703 | КТП | 250 | 6/0,4 | 14 |
| 1811 | КТП | 25 | 6/0,4 | 16 |
| 1821 | КТП | 400 | 6/0,4 | 368 |
| 1832 | КТП | 400 | 6/0,4 | 223 |
| 1842 | КТП | 250 | 6/0,4 | 154 |
| 1844 | КТП | 100 | 6/0,4 | -14 |
| 1845 | КТП | 250 | 6/0,4 | 182 |
| 1846 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 443 |
| 1851 | КТП | 400 | 6/0,4 | 226 |
| 1854 | КТП | 250 | 6/0,4 | 0 |
| 1855 | КТП | 250 | 6/0,4 | 43 |
| 1856 | КТП | 250 | 6/0,4 | 0 |
| 1857 | ТП | 2x1000 | 6/0,4 | 0 |
| 1858 | КТП | 2x1000 | 6/0,4 | 201 |
| 1859 | КТП | 400 | 6/0,4 | 11 |
| 1860 | КТП | 250 | 6/0,4 | 2 |
| 1861 | КТП | 250 | 6/0,4 | 0 |
| 1862 | ТП | 400 | 6/0,4 | 128 |
| 1864 | КТП | 250 | 6/0,4 | 117 |
| 1865 | КТП | 160 | 6/0,4 | 95 |

| | | | | |
|------|-----|--------|--------|------|
| 1867 | КТП | 250 | 6/0,4 | 0 |
| 1868 | КТП | 250 | 6/0,4 | 68 |
| 1869 | КТП | 400 | 6/0,4 | 111 |
| 1870 | КТП | 400 | 6/0,4 | 15 |
| 1871 | КТП | 400 | 6/0,4 | 15 |
| 1874 | КТП | 400 | 6/0,4 | 15 |
| 1875 | КТП | 400 | 6/0,4 | 30 |
| 1876 | МТП | 100 | 6/0,4 | 30 |
| 1877 | МТП | 40 | 6/0,4 | 0 |
| 1878 | КТП | 160 | 6/0,4 | 15 |
| 1879 | КТП | 40 | 6/0,4 | 0 |
| 1880 | КТП | 250 | 6/0,4 | 0 |
| 1881 | КТП | 63 | 6/0,4 | 0 |
| 1883 | КТП | 250 | 6/0,4 | 0 |
| 1884 | КТП | 160 | 6/0,4 | 0 |
| 1885 | КТП | 400 | 6/0,4 | 0 |
| 1886 | МТП | 25 | 6/0,4 | 0 |
| 1887 | МТП | 63 | 6/0,4 | 28 |
| 1888 | МТП | 40 | 6/0,4 | 0 |
| 1889 | КТП | 100 | 6/0,4 | 0 |
| 1891 | КТП | 63 | 6/0,4 | 0 |
| 1892 | МТП | 40 | 6/0,4 | 0 |
| 1902 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 3 |
| 1905 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 292 |
| 1907 | КТП | 250 | 6/0,4 | 0 |
| 1908 | КТП | 630 | 6/0,4 | 217 |
| 1911 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 431 |
| 1914 | КТП | 250 | 6/0,4 | 50 |
| 1918 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 104 |
| 1919 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 120 |
| 1931 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 14 |
| 1932 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 34 |
| 1935 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 0 |
| 1973 | КТП | 630 | 6/0,4 | 293 |
| 1981 | КТП | 400 | 6/0,4 | 125 |
| 1985 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 486 |
| 2001 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 36 |
| 2010 | ТП | 2x630 | 10/0,4 | 224 |
| 2016 | ТП | 1000+0 | 10/0,4 | 877 |
| 2019 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 143 |
| 2021 | ТП | 2x250 | 6/0,4 | 228 |
| 2034 | ТП | 2x1000 | 6/0,4 | 501 |
| 2036 | КТП | 160 | 6/0,4 | 87 |
| 2044 | КТП | 2x630 | 6/0,4 | 661 |
| 2046 | КТП | 2x1000 | 6/0,4 | 888 |
| 2051 | КТП | 250 | 6/0,4 | 159 |
| 2052 | КТП | 2x1000 | 6/0,4 | 1165 |
| 2058 | ТП | 2x250 | 6/0,4 | 279 |
| 2060 | КТП | 160 | 6/0,4 | 65 |

| | | | | |
|------|-----|---------|--------|------|
| 2061 | КТП | 160 | 6/0,4 | 0 |
| 2065 | КТП | 2x1000 | 6/0,4 | 507 |
| 2069 | КТП | 2x1000 | 6/0,4 | 1087 |
| 2072 | КТП | 2x630 | 6/0,4 | 31 |
| 2075 | КТП | 630 | 6/0,4 | 39 |
| 2078 | ТП | 2x1000 | 6/0,4 | 1073 |
| 2080 | КТП | 250 | 10/0,4 | 139 |
| 2081 | ТП | 2x630 | 6/0,4 | 223 |
| 2087 | КТП | 2x630 | 6/0,4 | 609 |
| 2088 | КТП | 2x400 | 6/0,4 | 467 |
| 2090 | КТП | 2x630 | 6/0,4 | 540 |
| 2091 | КТП | 2x1000 | 6/0,4 | 1099 |
| 2092 | КТП | 400 | 6/0,4 | 260 |
| 2096 | КТП | 250 | 6/0,4 | 81 |
| 2100 | КТП | 2x630 | 6/0,4 | 597 |
| 2101 | КТП | 2x400 | 6/0,4 | 471 |
| 2102 | КТП | 2x400 | 6/0,4 | 445 |
| 2105 | КТП | 2x630 | 6/0,4 | 667 |
| 2106 | КТП | 2x630 | 6/0,4 | 0 |
| 2107 | КТП | 100 | 6/0,4 | 60 |
| 2110 | ТП | 2x400 | 6/0,4 | 343 |
| 2111 | КТП | 2x630 | 6/0,4 | 583 |
| 2113 | КТП | 2x400 | 6/0,4 | 121 |
| 2114 | КТП | 400 | 6/0,4 | 0 |
| 2119 | КТП | 2x1000 | 6/0,4 | 1095 |
| 2124 | КТП | 2x630 | 6/0,4 | 0 |
| 2125 | КТП | 2x400 | 6/0,4 | 414 |
| 2129 | КТП | 2x630 | 6/0,4 | 255 |
| 2130 | КТП | 250 | 6/0,4 | 129 |
| 2131 | ТП | 2x1000 | 6/0,4 | 1173 |
| 2132 | КТП | 2x1000 | 6/0,4 | 61 |
| 2133 | КТП | 2x1250 | 6/0,4 | 0 |
| 2134 | КТП | 2x400 | 6/0,4 | 394 |
| 2135 | КТП | 400 | 6/0,4 | 246 |
| 2136 | КТП | 250 | 10/0,4 | 0 |
| 2137 | КТП | 400 | 6/0,4 | 238 |
| 2138 | ТП | 400+400 | 6/0,4 | 476 |
| 2140 | КТП | 250 | 6/0,4 | 208 |
| 2141 | КТП | 160 | 6/0,4 | 129 |
| 2142 | КТП | 250 | 6/0,4 | 50 |
| 2145 | КТП | 63 | 6/0,4 | 0 |
| 2147 | КТП | 250 | 6/0,4 | 158 |
| 2150 | КТП | 400 | 6/0,4 | 214 |
| 2153 | КТП | 2x1000 | 6/0,4 | 74 |
| 2154 | КТП | 250 | 6/0,4 | 62 |
| 2155 | КТП | 2x630 | 6/0,4 | 0 |
| 2157 | КТП | 2x250 | 6/0,4 | 180 |
| 2161 | КТП | 250 | 6/0,4 | 0 |
| 2163 | КТП | 2x1000 | 6/0,4 | 425 |

| | | | | |
|------|------|---------|--------|-----|
| 2164 | КТП | 160 | 10/0,4 | 27 |
| 2165 | КТП | 250 | 6/0,4 | 130 |
| 2166 | КТП | 2x400 | 6/0,4 | 0 |
| 2167 | КТП | 250 | 6/0,4 | 0 |
| 2168 | КТП | 160 | 6/0,4 | 0 |
| 2170 | КТП | 2x630 | 6/0,4 | 291 |
| 2171 | КТП | 2x400 | 6/0,4 | 0 |
| 2175 | КТП | 2x630 | 6/0,4 | 0 |
| 2176 | КТПБ | 2x250 | 6/0,4 | 124 |
| 2177 | КТПБ | 250 | 6/0,4 | 0 |
| 2178 | БКТП | 2x400 | 6/0,4 | 0 |
| 2180 | КТП | 1000 | 6/0,4 | 0 |
| 2181 | КТП | 250 | 6/0,4 | 85 |
| 2182 | КТП | 160 | 6/0,4 | 87 |
| 2183 | КТПБ | 2x250 | 6/0,4 | 322 |
| 2184 | КТП | 2x250 | 6/0,4 | 322 |
| 2186 | КТП | 2x250 | 6/0,4 | 322 |
| 2188 | КТП | 400 | 10/0,4 | 68 |
| 7019 | ТП | 320+400 | 10/0,4 | 355 |
| 7020 | КТП | 250 | 10/0,4 | 100 |
| 7022 | КТП | 63 | 10/0,4 | 27 |
| 7027 | МТП | 40 | 10/0,4 | 38 |
| 7028 | МТП | 63 | 10/0,4 | 28 |
| 7029 | МТП | 63 | 10/0,4 | 58 |
| 7137 | КТП | 160 | 10/0,4 | 30 |
| 7138 | КТП | 100 | 10/0,4 | 59 |
| 7139 | КТП | 250 | 10/0,4 | 54 |
| 7140 | ТП | 2x400 | 10/0,4 | 495 |
| 7178 | КТПП | 400 | 10/0,4 | 0 |
| 7232 | ТП | 250 | 10/0,4 | 181 |
| 7308 | КТП | 100 | 10/0,4 | 90 |
| 7324 | КТП | 250 | 10/0,4 | 96 |
| 7415 | КТП | 160 | 10/0,4 | 27 |
| 7465 | КТП | 100 | 10/0,4 | 38 |
| 7497 | КТП | 250 | 10/0,4 | 130 |
| 7545 | ТП | 160 | 10/0,4 | 269 |
| 7558 | КТП | 100 | 10/0,4 | 22 |
| 7641 | ТП | 2x160 | 10/0,4 | 192 |
| 7704 | КТП | 100 | 10/0,4 | 43 |
| 8041 | ТП | 400 | 10/0,4 | 198 |
| 8130 | ТП | 400 | 10/0,4 | 38 |
| 8131 | ТП | 2x400 | 10/0,4 | 188 |
| 8173 | ТП | 400 | 10/0,4 | 253 |
| 8193 | ТП | 400 | 10/0,4 | 225 |
| 8201 | ТП | 400 | 10/0,4 | 0 |
| 8202 | КТП | 400 | 10/0,4 | 286 |
| 8287 | ТП | 2x250 | 10/0,4 | 104 |
| 8293 | КТП | 100 | 10/0,4 | 0 |
| 8424 | КТП | 160 | 10/0,4 | 0 |

| | | | | |
|------|--------|----------|--------|-----|
| 8429 | ТП | 250 | 10/0,4 | 79 |
| 8468 | КТП | 160 | 10/0,4 | 145 |
| 8478 | КТП | 160 | 10/0,4 | 122 |
| 8485 | ТП | 2x250 | 10/0,4 | 287 |
| 8551 | КТП | 180 | 10/0,4 | 0 |
| 8590 | КТП | 100 | 10/0,4 | 0 |
| 8624 | ТП | 250 | 10/0,4 | 126 |
| 8671 | КТП | 100 | 10/0,4 | 92 |
| 8693 | ТП | 2x250 | 10/0,4 | 257 |
| 8733 | ТП | 100 | 10/0,4 | 62 |
| РП1 | РП-1 | 250 | 6/0,4 | 139 |
| РП2 | РП-2 | 200 | 6/0,4 | 86 |
| РП3 | РП-3 | 20 | 6/0,4 | 18 |
| РП4 | РП-4 | 250 | 6/0,4 | 45 |
| РП5 | РП-5 | 25 | 6/0,4 | 23 |
| РП6 | РП-6 | 15 | 6/0,4 | 14 |
| РП10 | РП-10 | 400 | 6/0,4 | 85 |
| РП11 | РП-11 | 320 | 6/0,4 | 249 |
| РП12 | ТПП-12 | 2x630 | 6/0,4 | 659 |
| РП13 | ТПП-13 | 2x400 | 6/0,4 | 257 |
| РП16 | РП-16 | 100 | 6/0,4 | 92 |
| РП17 | РП-17 | 180 | 6/0,4 | 94 |
| РП23 | ТПП-23 | 250 | 6/0,4 | -6 |
| РП24 | РП-24 | 2x400 | 6/0,4 | 395 |
| РП33 | ТПП-33 | 315 | 6/0,4 | 27 |
| РП40 | ТПП-40 | 315, 400 | 6/0,4 | 0 |
| РП41 | ТПП-41 | 2x630 | 6/0,4 | 683 |
| РП45 | ТПП-45 | 2x630 | 6/0,4 | 331 |
| РП53 | РП-53 | 2x400 | 6/0,4 | 319 |
| РП62 | ТПП-62 | 2x630 | 6/0,4 | 702 |
| РП63 | ТПП-63 | 2x1000 | 6/0,4 | 892 |