

Информация о трансформаторных подстанциях  
 ООО"СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО" по состоянию на 01.10.2018

| Диспетчерский номер подстанции | Тип, уровни напряжения подстанции, кВ |       | Номинальная мощность подстанции,кВА | Резерв мощности с учетом реализованных и заключенных договоров ТП, кВт |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------|-------------------------------------|--|
|                                | 2                                     | 3     |                                     |  |
| 1                              | ТП                                    | 6/0,4 | 400                                 | 62   |
| 2                              | ТП                                    | 6/0,4 | 250+320                             | 0  |
| 3                              | ТП                                    | 6/0,4 | 400                                 | 72   |
| 4                              | ТП                                    | 6/0,4 | 2x630                               | 455,8  |
| 5                              | ТП                                    | 6/0,4 | 2x630                               | 131  |
| 6                              | ТП                                    | 6/0,4 | 2x400                               | 120  |
| 8                              | ТП                                    | 6/0,4 | 630                                 | 0  |
| 9                              | ТП                                    | 6/0,4 | 630                                 | 70   |
| 10                             | ТП                                    | 6/0,4 | 2x630                               | 174  |
| 11                             | ТП                                    | 6/0,4 | 560                                 | 0  |
| 12                             | ТП                                    | 6/0,4 | 250                                 | 118  |
| 13                             | ТП                                    | 6/0,4 | 315                                 | 39   |
| 14                             | ТП                                    | 6/0,4 | 400                                 | 69   |
| 15                             | ТП                                    | 6/0,4 | 2x630                               | 110  |
| 16                             | ТП                                    | 6/0,4 | 400+630                             | 0  |
| 17                             | ТП                                    | 6/0,4 | 630                                 | 286  |
| 18                             | КТП                                   | 6/0,4 | 400                                 | 214  |
| 19                             | ТП                                    | 6/0,4 | 315, 100                            | 0  |
| 21                             | ТП                                    | 6/0,4 | 630                                 | 393  |
| 22                             | ТП                                    | 6/0,4 | 630                                 | 0  |
| 23                             | ТП                                    | 6/0,4 | 2x400                               | 111  |
| 24                             | ТП                                    | 6/0,4 | 630                                 | 293  |
| 26                             | ТП                                    | 6/0,4 | 400+630+180                         | 676  |
| 27                             | ТП                                    | 6/0,4 | 400                                 | 146  |
| 28                             | ТП                                    | 6/0,4 | 630                                 | 273  |
| 29                             | ТП                                    | 6/0,4 | 2x400                               | 375  |
| 30                             | ТП                                    | 6/0,4 | 630                                 | 67   |
| 31                             | ТП                                    | 6/0,4 | 400                                 | 0  |
| 32                             | ТП                                    | 6/0,4 | 315                                 | 0  |
| 34                             | ТП                                    | 6/0,4 | 400                                 | 7  |
| 35                             | КТП                                   | 6/0,4 | 400                                 | 33   |
| 36                             | ТП                                    | 6/0,4 | 250+400                             | 53   |
| 37                             | ТП                                    | 6/0,4 | 400                                 | 57   |
| 38                             | ТП                                    | 6/0,4 | 630                                 | 153  |
| 39                             | ТП                                    | 6/0,4 | 400                                 | 71   |
| 40                             | КТП                                   | 6/0,4 | 400                                 | 0  |
| 41                             | ТП                                    | 6/0,4 | 2x400                               | 190  |
| 42                             | КТП                                   | 6/0,4 | 400                                 | 248  |
| 49                             | ТП                                    | 6/0,4 | 630                                 | 267  |
| 50                             | ТП                                    | 6/0,4 | 630                                 | 0  |
| 51                             | ТП                                    | 6/0,4 | 315+315+50                          | 266  |
| 52                             | ТП                                    | 6/0,4 | 400                                 | 225  |
| 53                             | ТП                                    | 6/0,4 | 320                                 | 28   |
| 54                             | ТП                                    | 6/0,4 | 630                                 | 495  |

|      |     |       |         |     |
|------|-----|-------|---------|-----|
| 55   | КТП | 6/0,4 | 320     | 129 |
| 56   | ТП  | 6/0,4 | 400     | 83  |
| 59   | ТП  | 6/0,4 | 400     | 107 |
| 61   | ТП  | 6/0,4 | 180     | 0   |
| 67   | ТП  | 6/0,4 | 2x630   | 328 |
| 68   | ТП  | 6/0,4 | 320     | 159 |
| 70   | КТП | 6/0,4 | 400     | 214 |
| 71   | ТП  | 6/0,4 | 2x400   | 18  |
| 72   | ТП  | 6/0,4 | 400     | 239 |
| 74   | ТП  | 6/0,4 | 400     | 123 |
| 75   | ТП  | 6/0,4 | 400     | 0   |
| 76   | ТП  | 6/0,4 | 630     | 20  |
| 77   | ТП  | 6/0,4 | 2x400   | 212 |
| 78   | ТП  | 6/0,4 | 400     | 121 |
| 79   | ТП  | 6/0,4 | 400     | 0   |
| 80   | ТП  | 6/0,4 | 400     | 0   |
| 81   | ТП  | 6/0,4 | 320     | 90  |
| 82   | ТП  | 6/0,4 | 400+315 | 0   |
| 85   | ТП  | 6/0,4 | 400     | 151 |
| 88   | ТП  | 6/0,4 | 2x630   | 569 |
| 90   | ТП  | 6/0,4 | 2x180   | 79  |
| 94   | ТП  | 6/0,4 | 400     | 86  |
| 95   | ТП  | 6/0,4 | 400     | 0   |
| 96   | ТП  | 6/0,4 | 250     | 90  |
| 99   | ТП  | 6/0,4 | 400     | 172 |
| 100  | ТП  | 6/0,4 | 320     | 81  |
| 101  | ТП  | 6/0,4 | 2x630   | 491 |
| 104  | ТП  | 6/0,4 | 200+400 | 0   |
| 107  | ТП  | 6/0,4 | 630     | 486 |
| 110  | ТП  | 6/0,4 | 630     | 115 |
| 111  | ТП  | 6/0,4 | 400+630 | 253 |
| 113  | ТП  | 6/0,4 | 250+180 | 102 |
| 114  | КТП | 6/0,4 | 250     | 6   |
| 115  | КТП | 6/0,4 | 400     | 248 |
| 117  | ТП  | 6/0,4 | 630     | 476 |
| 118  | ТП  | 6/0,4 | 400     | 231 |
| 122  | ТП  | 6/0,4 | 160     | 21  |
| 123  | ТП  | 6/0,4 | 250     | 30  |
| 126  | ТП  | 6/0,4 | 60      | 43  |
| 126A | КТП | 6/0,4 | 250     | 0   |
| 132  | ТП  | 6/0,4 | 400     | 172 |
| 138  | ТП  | 6/0,4 | 400     | 43  |
| 150  | ТП  | 6/0,4 | 250     | 10  |
| 152  | ТП  | 6/0,4 | 630     | 0   |
| 153  | КТП | 6/0,4 | 2x400   | 169 |
| 154  | КТП | 6/0,4 | 250     | 0   |
| 155  | КТП | 6/0,4 | 250     | 0   |
| 156  | ТП  | 6/0,4 | 250     | 19  |
| 157  | ТП  | 6/0,4 | 100     | 0   |
| 158  | ТП  | 6/0,4 | 400+250 | 74  |
| 159  | КТП | 6/0,4 | 630     | 387 |
| 159A | КТП | 6/0,4 | 2x1000  | 611 |
| 167  | ТП  | 6/0,4 | 2x400   | 0   |
| 168  | ТП  | 6/0,4 | 2x400   | 9   |

|       |      |       |             |     |
|-------|------|-------|-------------|-----|
| 171   | КТП  | 6/0,4 | 250         | 71  |
| 172   | КТП  | 6/0,4 | 100         | 0   |
| 173   | КТП  | 6/0,4 | 250         | 45  |
| 175   | ТП   | 6/0,4 | 180         | 57  |
| 176   | ТП   | 6/0,4 | 560         | 413 |
| 177   | КТП  | 6/0,4 | 320         | 259 |
| 178/1 | КТП  | 6/0,4 | 60          | 0   |
| 178/2 | МТП  | 6/0,4 | 160         | 32  |
| 178/6 | КТП  | 6/0,4 | 100         | 0   |
| 180   | ТП   | 6/0,4 | 400         | 78  |
| 183   | ТП   | 6/0,4 | 400         | 214 |
| 184   | ТП   | 6/0,4 | 320+400     | 0   |
| 188   | ТП   | 6/0,4 | 400+315     | 352 |
| 191   | ТП   | 6/0,4 | 400         | 216 |
| 193   | КТП  | 6/0,4 | 400         | 346 |
| 203   | ТП   | 6/0,4 | 400         | 64  |
| 204   | ТП   | 6/0,4 | 2x250       | 0   |
| 208   | КТПН | 6/0,4 | 400         | 191 |
| 209   | ТП   | 6/0,4 | 250         | 0   |
| 210   | ТП   | 6/0,4 | 2x250       | 36  |
| 211   | КТП  | 6/0,4 | 100         | 0   |
| 216   | КТП  | 6/0,4 | 2x630       | 163 |
| 226   | ТП   | 6/0,4 | 400         | 210 |
| 229   | СКТП | 6/0,4 | 400         | 202 |
| 230   | ТП   | 6/0,4 | 400         | 49  |
| 234   | КТП  | 6/0,4 | 400         | 0   |
| 235   | КТП  | 6/0,4 | 400         | 78  |
| 236   | КТП  | 6/0,4 | 250         | 13  |
| 238   | ТП   | 6/0,4 | 2x400       | 212 |
| 239   | КТП  | 6/0,4 | 400         | 301 |
| 241   | ТП   | 6/0,4 | 630+400     | 0   |
| 249   | ТП   | 6/0,4 | 630         | 180 |
| 250   | КТП  | 6/0,4 | 250         | 0   |
| 255   | КТП  | 6/0,4 | 400         | 0   |
| 258   | КТП  | 6/0,4 | 400         | 254 |
| 259   | КТП  | 6/0,4 | 320         | 170 |
| 260   | ТП   | 6/0,4 | 250         | 133 |
| 261   | ТП   | 6/0,4 | 400         | 77  |
| 262   | ТП   | 6/0,4 | 400         | 84  |
| 263   | ТП   | 6/0,4 | 400+560+400 | 918 |
| 265   | ТП   | 6/0,4 | 100+180     | 87  |
| 267   | ТП   | 6/0,4 | 630         | 165 |
| 268   | ТП   | 6/0,4 | 2x400       | 0   |
| 270   | ТП   | 6/0,4 | 400         | 232 |
| 271   | ТП   | 6/0,4 | 400         | 225 |
| 273   | ТП   | 6/0,4 | 320+250     | 221 |
| 277   | КТП  | 6/0,4 | 50          | 35  |
| 278   | КТП  | 6/0,4 | 100         | 54  |
| 282   | КТП  | 6/0,4 | 2x630       | 512 |
| 283   | КТП  | 6/0,4 | 400         | 92  |
| 286   | КТП  | 6/0,4 | 320         | 40  |
| 288   | ТП   | 6/0,4 | 400         | 239 |
| 291   | КТП  | 6/0,4 | 400         | 0   |
| 292   | КТП  | 6/0,4 | 180         | 70  |

|      |      |       |         |     |
|------|------|-------|---------|-----|
| 294  | ТП   | 6/0,4 | 400     | 188 |
| 295  | ТП   | 6/0,4 | 250     | 15  |
| 296  | ТП   | 6/0,4 | 180     | 105 |
| 297  | КТП  | 6/0,4 | 100     | 53  |
| 298  | ТП   | 6/0,4 | 400     | 3   |
| 305  | ТП   | 6/0,4 | 400     | 217 |
| 309  | ТП   | 6/0,4 | 320     | 92  |
| 310  | ТП   | 6/0,4 | 400     | 359 |
| 311  | ТП   | 6/0,4 | 630     | 500 |
| 322  | ТП   | 6/0,4 | 400     | 209 |
| 323  | ТП   | 6/0,4 | 400     | 113 |
| 325  | ТП   | 6/0,4 | 320+400 | 289 |
| 326  | ТП   | 6/0,4 | 2x400   | 471 |
| 328  | ТП   | 6/0,4 | 400     | 111 |
| 328A | ТП   | 6/0,4 | 250     | 49  |
| 329  | КТП  | 6/0,4 | 250     | 190 |
| 330  | ТП   | 6/0,4 | 315     | 154 |
| 331  | ТП   | 6/0,4 | 400     | 122 |
| 332  | КТП  | 6/0,4 | 400     | 201 |
| 334  | ТП   | 6/0,4 | 2x630   | 174 |
| 335  | КТП  | 6/0,4 | 60      | 0   |
| 336  | КТП  | 6/0,4 | 250     | 126 |
| 339  | КТП  | 6/0,4 | 100     | 0   |
| 340  | СКТП | 6/0,4 | 250     | 0   |
| 341  | КТП  | 6/0,4 | 160     | 130 |
| 343  | КТП  | 6/0,4 | 100     | 0   |
| 344  | КТП  | 6/0,4 | 100     | 89  |
| 345  | ТП   | 6/0,4 | 400     | 177 |
| 346  | ТП   | 6/0,4 | 400+315 | 292 |
| 347  | КТП  | 6/0,4 | 100     | 65  |
| 350  | КТП  | 6/0,4 | 400     | 81  |
| 358  | ТП   | 6/0,4 | 250     | 71  |
| 359  | ТП   | 6/0,4 | 400     | 75  |
| 362  | ТП   | 6/0,4 | 400     | 207 |
| 364  | ТП   | 6/0,4 | 400     | 200 |
| 366  | КТП  | 6/0,4 | 250     | 129 |
| 367  | КТП  | 6/0,4 | 400     | 301 |
| 368  | КТП  | 6/0,4 | 250     | 165 |
| 369  | ТП   | 6/0,4 | 180     | 28  |
| 370  | ТП   | 6/0,4 | 2x160   | 79  |
| 376  | ТП   | 6/0,4 | 400+250 | 259 |
| 377  | ТП   | 6/0,4 | 400     | 191 |
| 378  | ТП   | 6/0,4 | 2x160   | 33  |
| 381  | ТП   | 6/0,4 | 400     | 103 |
| 383  | КТП  | 6/0,4 | 320     | 93  |
| 387  | ТП   | 6/0,4 | 400     | 245 |
| 388  | ТП   | 6/0,4 | 2x630   | 313 |
| 393  | КТП  | 6/0,4 | 250     | 134 |
| 395  | ТП   | 6/0,4 | 250     | 68  |
| 398  | КТП  | 6/0,4 | 160     | 0   |
| 401  | КТП  | 6/0,4 | 400     | 97  |
| 402  | ТП   | 6/0,4 | 630     | 204 |
| 403  | КТП  | 6/0,4 | 315     | 213 |
| 404  | ТП   | 6/0,4 | 400     | 128 |

|     |     |       |         |       |
|-----|-----|-------|---------|-------|
| 409 | ТП  | 6/0,4 | 400     | 48    |
| 410 | КТП | 6/0,4 | 160     | 0     |
| 414 | КТП | 6/0,4 | 180     | 14    |
| 416 | ТП  | 6/0,4 | 2x400   | 270   |
| 417 | ТП  | 6/0,4 | 400     | 181   |
| 418 | КТП | 6/0,4 | 315     | 268   |
| 419 | ТП  | 6/0,4 | 2x400   | 296   |
| 420 | ТП  | 6/0,4 | 400     | 203   |
| 422 | ТП  | 6/0,4 | 180     | 221   |
| 423 | ТП  | 6/0,4 | 400     | 0     |
| 427 | ТП  | 6/0,4 | 2x630   | 227   |
| 428 | ТП  | 6/0,4 | 400     | 123   |
| 429 | ТП  | 6/0,4 | 320     | 0     |
| 430 | ТП  | 6/0,4 | 250+630 | 93    |
| 431 | ТП  | 6/0,4 | 400     | 140   |
| 433 | КТП | 6/0,4 | 400     | 257   |
| 435 | ТП  | 6/0,4 | 400     | 67    |
| 436 | ТП  | 6/0,4 | 400     | 158   |
| 437 | ТП  | 6/0,4 | 160+100 | 70    |
| 438 | ТП  | 6/0,4 | 320     | 215   |
| 439 | ТП  | 6/0,4 | 400     | 0     |
| 440 | ТП  | 6/0,4 | 200+180 | 120   |
| 441 | ТП  | 6/0,4 | 180+400 | 411   |
| 442 | КТП | 6/0,4 | 400+250 | 0     |
| 443 | ТП  | 6/0,4 | 2x400   | 313   |
| 448 | КТП | 6/0,4 | 100     | 64    |
| 450 | КТП | 6/0,4 | 200     | 104   |
| 452 | КТП | 6/0,4 | 320     | 159   |
| 453 | ТП  | 6/0,4 | 2x400   | 365   |
| 454 | КТП | 6/0,4 | 630     | 2     |
| 455 | ТП  | 6/0,4 | 2x250   | 71    |
| 460 | ТП  | 6/0,4 | 630+400 | 98    |
| 464 | КТП | 6/0,4 | 180     | 129   |
| 471 | ТП  | 6/0,4 | 250     | 69    |
| 472 | ТП  | 6/0,4 | 630     | 411   |
| 473 | ТП  | 6/0,4 | 560     | 264,5 |
| 477 | ТП  | 6/0,4 | 400     | 20    |
| 481 | КТП | 6/0,4 | 250     | 198   |
| 482 | ТП  | 6/0,4 | 630+315 | 286   |
| 483 | ТП  | 6/0,4 | 400     | 127   |
| 485 | ТП  | 6/0,4 | 400     | 151   |
| 486 | ТП  | 6/0,4 | 630     | 371   |
| 487 | ТП  | 6/0,4 | 200     | 0     |
| 488 | КТП | 6/0,4 | 400     | 233   |
| 493 | ТП  | 6/0,4 | 315     | 154   |
| 494 | ТП  | 6/0,4 | 2x320   | 0     |
| 495 | ТП  | 6/0,4 | 400     | 240   |
| 496 | ТП  | 6/0,4 | 400     | 74    |
| 497 | ТП  | 6/0,4 | 400+320 | 152   |
| 498 | ТП  | 6/0,4 | 2x400   | 0     |
| 499 | ТП  | 6/0,4 | 400+560 | 52    |
| 500 | ТП  | 6/0,4 | 250+400 | 0     |
| 501 | ТП  | 6/0,4 | 320     | 249   |
| 502 | ТП  | 6/0,4 | 2x400   | 179   |

|     |     |       |         |     |
|-----|-----|-------|---------|-----|
| 504 | ТП  | 6/0,4 | 250+100 | 31  |
| 505 | ТП  | 6/0,4 | 200     | 101 |
| 506 | ТП  | 6/0,4 | 2x400   | 138 |
| 507 | ТП  | 6/0,4 | 180     | 145 |
| 511 | КТП | 6/0,4 | 180     | 127 |
| 512 | ТП  | 6/0,4 | 2x315   | 273 |
| 516 | КТП | 6/0,4 | 250     | 0   |
| 517 | ТП  | 6/0,4 | 400     | 192 |
| 518 | ТП  | 6/0,4 | 400     | 6,5 |
| 520 | ТП  | 6/0,4 | 250     | 133 |
| 522 | ТП  | 6/0,4 | 250     | 170 |
| 523 | ТП  | 6/0,4 | 250     | 163 |
| 524 | ТП  | 6/0,4 | 400+320 | 19  |
| 525 | КТП | 6/0,4 | 560     | 500 |
| 526 | КТП | 6/0,4 | 400     | 218 |
| 529 | ТП  | 6/0,4 | 315+400 | 0   |
| 530 | ТП  | 6/0,4 | 2x630   | 498 |
| 531 | ТП  | 6/0,4 | 2x400   | 165 |
| 533 | КТП | 6/0,4 | 400     | 121 |
| 534 | ТП  | 6/0,4 | 2x315   | 298 |
| 537 | ТП  | 6/0,4 | 400     | 0   |
| 539 | ТП  | 6/0,4 | 400+320 | 0   |
| 540 | ТП  | 6/0,4 | 2x400   | 0   |
| 541 | ТП  | 6/0,4 | 400     | 189 |
| 542 | КТП | 6/0,4 | 400     | 28  |
| 543 | МТП | 6/0,4 | 400     | 136 |
| 545 | ТП  | 6/0,4 | 400     | 0   |
| 546 | ТП  | 6/0,4 | 400     | 42  |
| 547 | ТП  | 6/0,4 | 560     | 45  |
| 550 | ТП  | 6/0,4 | 320     | 122 |
| 551 | ТП  | 6/0,4 | 315+320 | 45  |
| 552 | ТП  | 6/0,4 | 315+400 | 0   |
| 553 | ТП  | 6/0,4 | 2x400   | 176 |
| 554 | ТП  | 6/0,4 | 250+630 | 160 |
| 555 | КТП | 6/0,4 | 630     | 435 |
| 557 | ТП  | 6/0,4 | 315+400 | 156 |
| 558 | ТП  | 6/0,4 | 630     | 0   |
| 559 | ТП  | 6/0,4 | 180+400 | 0   |
| 560 | ТП  | 6/0,4 | 400     | 198 |
| 561 | ТП  | 6/0,4 | 400+400 | 63  |
| 566 | ТП  | 6/0,4 | 200     | 88  |
| 568 | ТП  | 6/0,4 | 400     | 156 |
| 569 | КТП | 6/0,4 | 200     | 0   |
| 570 | ТП  | 6/0,4 | 400+630 | 0   |
| 571 | ТП  | 6/0,4 | 400     | 0   |
| 572 | ТП  | 6/0,4 | 250     | 157 |
| 574 | ТП  | 6/0,4 | 400     | 193 |
| 577 | ТП  | 6/0,4 | 2x630   | 402 |
| 579 | ТП  | 6/0,4 | 2x400   | 203 |
| 581 | ТП  | 6/0,4 | 400     | 0   |
| 583 | ТП  | 6/0,4 | 2x400   | 314 |
| 584 | ТП  | 6/0,4 | 2x400   | 17  |
| 585 | ТП  | 6/0,4 | 2x400   | 20  |
| 586 | ТП  | 6/0,4 | 400     | 292 |

|     |     |        |         |     |
|-----|-----|--------|---------|-----|
| 589 | КТП | 6/0,4  | 320     | 155 |
| 590 | ТП  | 6/0,4  | 2x400   | 161 |
| 591 | ТП  | 6/0,4  | 400     | 0   |
| 592 | ТП  | 6/0,4  | 100     | 70  |
| 593 | ТП  | 6/0,4  | 2x400   | 22  |
| 594 | ТП  | 6/0,4  | 2x400   | 0   |
| 595 | ТП  | 6/0,4  | 320     | 109 |
| 596 | ТП  | 6/0,4  | 2x630   | 580 |
| 599 | ТП  | 6/0,4  | 2x400   | 0   |
| 600 | КТП | 10/0,4 | 250     | 164 |
| 601 | КТП | 10/0,4 | 160     | 57  |
| 603 | КТП | 10/0,4 | 630     | 390 |
| 604 | МТП | 10/0,4 | 63      | 56  |
| 605 | ТП  | 10/0,4 | 400     | 151 |
| 606 | ТП  | 10/0,4 | 100     | 26  |
| 607 | ТП  | 10/0,4 | 100     | 21  |
| 608 | ТП  | 10/0,4 | 250+160 | 0   |
| 609 | ТП  | 10/0,4 | 160     | 0   |
| 610 | ТП  | 10/0,4 | 400     | 52  |
| 611 | КТП | 10/0,4 | 400     | 191 |
| 613 | КТП | 10/0,4 | 315     | 114 |
| 615 | ТП  | 10/0,4 | 2x400   | 407 |
| 616 | КТП | 10/0,4 | 60      | 0   |
| 618 | КТП | 10/0,4 | 400     | 0   |
| 619 | КТП | 10/0,4 | 160     | 0   |
| 620 | КТП | 10/0,4 | 250     | 131 |
| 621 | КТП | 10/0,4 | 400     | 365 |
| 622 | КТП | 10/0,4 | 400     | 100 |
| 623 | КТП | 10/0,4 | 250     | 0   |
| 624 | МТП | 10/0,4 | 160     | 82  |
| 625 | КТП | 10/0,4 | 100     | 84  |
| 626 | КТП | 10/0,4 | 250     | 3   |
| 627 | КТП | 10/0,4 | 160     | 73  |
| 628 | МТП | 10/0,4 | 60      | 43  |
| 629 | КТП | 10/0,4 | 400     | 232 |
| 630 | КТП | 10/0,4 | 250     | 0   |
| 631 | КТП | 10/0,4 | 2x250   | 50  |
| 632 | ТП  | 10/0,4 | 400     | 45  |
| 633 | ТП  | 10/0,4 | 250     | 115 |
| 636 | ТП  | 10/0,4 | 250+250 | 274 |
| 637 | МТП | 10/0,4 | 160     | 60  |
| 639 | КТП | 10/0,4 | 160     | 70  |
| 640 | КТП | 10/0,4 | 100     | 80  |
| 641 | КТП | 10/0,4 | 250     | 173 |
| 642 | КТП | 10/0,4 | 100     | 0   |
| 645 | КТП | 10/0,4 | 100     | 74  |
| 650 | КТП | 10/0,4 | 160     | 0   |
| 654 | КТП | 10/0,4 | 400     | 0   |
| 655 | КТП | 10/0,4 | 250     | 144 |
| 658 | КТП | 10/0,4 | 250     | 138 |
| 660 | ТП  | 10/0,4 | 100     | 0   |
| 663 | КТП | 10/0,4 | 63      | 52  |
| 664 | ТП  | 10/0,4 | 160     | 86  |
| 665 | КТП | 10/0,4 | 100     | 85  |

|     |      |        |          |       |
|-----|------|--------|----------|-------|
| 667 | КТП  | 10/0,4 | 160      | 0     |
| 668 | КТП  | 10/0,4 | 100      | 45    |
| 669 | КТП  | 10/0,4 | 63       | 52    |
| 670 | ТП   | 10/0,4 | 400      | 322   |
| 672 | КТП  | 10/0,4 | 63       | 21    |
| 673 | КТП  | 10/0,4 | 250      | 85    |
| 674 | ТП   | 10/0,4 | 400+250  | 254   |
| 677 | КТПН | 10/0,4 | 400      | 213   |
| 678 | ТП   | 10/0,4 | 2x400    | 331   |
| 687 | КТП  | 10/0,4 | 250      | 207   |
| 692 | КТП  | 10/0,4 | 400      | 0     |
| 693 | КТП  | 10/0,4 | 630      | 256   |
| 694 | КТП  | 10/0,4 | 100      | 27    |
| 697 | КТП  | 10/0,4 | 160      | 131   |
| 699 | КТП  | 10/0,4 | 250      | 71    |
| 705 | КТП  | 6/0,4  | 160      | 0     |
| 706 | КТП  | 6/0,4  | 250      | 0     |
| 709 | КТП  | 6/0,4  | 180      | 119   |
| 710 | КТП  | 6/0,4  | 180      | 6     |
| 714 | ТП   | 6/0,4  | 2x180    | 205   |
| 715 | КТП  | 6/0,4  | 180      | 82    |
| 719 | ТП   | 6/0,4  | 320      | 122,7 |
| 720 | ТП   | 6/0,4  | 400      | 210   |
| 725 | ТП   | 6/0,4  | 320      | 58    |
| 728 | КТП  | 6/0,4  | 250      | 0     |
| 730 | КТП  | 6/0,4  | 160      | 13    |
| 731 | КТП  | 6/0,4  | 180      | 148   |
| 732 | КТП  | 6/0,4  | 250      | 110   |
| 733 | КТП  | 6/0,4  | 100      | 32    |
| 741 | КТП  | 6/0,4  | 63       | 39    |
| 744 | ТП   | 6/0,4  | 2x400    | 56    |
| 750 | СКТП | 6/0,4  | 100      | 54    |
| 754 | ТП   | 6/0,4  | 250      | 75    |
| 759 | ТП   | 6/0,4  | 630      | 0     |
| 762 | ТП   | 6/0,4  | 180      | 102   |
| 763 | ТП   | 6/0,4  | 400      | 54    |
| 764 | ТП   | 6/0,4  | 400      | 167   |
| 767 | КТП  | 6/0,4  | 320      | 238   |
| 772 | ТП   | 6/0,4  | 400      | 250   |
| 782 | ТП   | 6/0,4  | 250      | 142   |
| 784 | КТП  | 6/0,4  | 250      | 58,9  |
| 786 | ТП   | 6/0,4  | 400      | 0     |
| 787 | КТП  | 6/0,4  | 250      | 0     |
| 788 | ТП   | 6/0,4  | 2x250    | 0     |
| 792 | КТП  | 6/0,4  | 400      | 130   |
| 793 | КТП  | 6/0,4  | 100      | 0     |
| 794 | МТП  | 6/0,4  | 100      | 68    |
| 795 | КТП  | 6/0,4  | 160      | 73    |
| 799 | КТП  | 6/0,4  | 250      | 167   |
| 806 | КТП  | 6/0,4  | 250      | -18   |
| 807 | КТП  | 6/0,4  | 100      | 51    |
| 809 | ТП   | 6/0,4  | 1000+630 | 460   |
| 811 | ТП   | 6/0,4  | 2x100    | 95    |
| 814 | КТП  | 6/0,4  | 630      | 179   |



|     |      |       |         |     |
|-----|------|-------|---------|-----|
| 815 | ТП   | 6/0,4 | 315+250 | 209 |
| 816 | КТП  | 6/0,4 | 560     | 209 |
| 817 | КТП  | 6/0,4 | 180     | 106 |
| 818 | КТП  | 6/0,4 | 100     | 84  |
| 822 | КТП  | 6/0,4 | 100     | 48  |
| 824 | ТП   | 6/0,4 | 400     | 108 |
| 825 | КТП  | 6/0,4 | 630     | 379 |
| 826 | КТП  | 6/0,4 | 180     | 124 |
| 827 | КТП  | 6/0,4 | 400     | 131 |
| 828 | КТП  | 6/0,4 | 250     | 6   |
| 829 | МКТП | 6/0,4 | 100     | 39  |
| 830 | ТП   | 6/0,4 | 400+320 | 78  |
| 831 | ТП   | 6/0,4 | 160     | 132 |
| 833 | КТП  | 6/0,4 | 160     | 135 |
| 836 | КТП  | 6/0,4 | 160     | 57  |
| 839 | ТП   | 6/0,4 | 400     | 28  |
| 840 | ТП   | 6/0,4 | 560+630 | 518 |
| 841 | КТП  | 6/0,4 | 250     | 198 |
| 845 | ТП   | 6/0,4 | 250     | 96  |
| 848 | КТП  | 6/0,4 | 400     | 274 |
| 849 | ТП   | 6/0,4 | 2x400   | 349 |
| 851 | ТП   | 6/0,4 | 630     | 0   |
| 852 | ТП   | 6/0,4 | 2x630   | 795 |
| 853 | ТП   | 6/0,4 | 2x250   | 89  |
| 854 | ТП   | 6/0,4 | 250     | 221 |
| 859 | ТП   | 6/0,4 | 2x630   | 582 |
| 862 | ТП   | 6/0,4 | 100     | 35  |
| 867 | ТП   | 6/0,4 | 250+100 | 107 |
| 868 | ТП   | 6/0,4 | 400     | 0   |
| 874 | ТП   | 6/0,4 | 2x400   | 199 |
| 876 | ТП   | 6/0,4 | 2x250   | 189 |
| 877 | ТП   | 6/0,4 | 2x250   | 16  |
| 878 | ТП   | 6/0,4 | 2x630   | 596 |
| 882 | КТП  | 6/0,4 | 100     | 0   |
| 884 | ТП   | 6/0,4 | 2x400   | 270 |
| 898 | КТП  | 6/0,4 | 63      | 19  |
| 900 | ТП   | 6/0,4 | 2x630   | 414 |
| 901 | ТП   | 6/0,4 | 630     | 392 |
| 904 | ТП   | 6/0,4 | 2x400   | 141 |
| 905 | ТП   | 6/0,4 | 400     | 292 |
| 906 | ТП   | 6/0,4 | 400     | 146 |
| 907 | КТП  | 6/0,4 | 250     | 150 |
| 911 | ТП   | 6/0,4 | 400     | 272 |
| 912 | ТП   | 6/0,4 | 2x400   | 17  |
| 913 | ТП   | 6/0,4 | 2x400   | 186 |
| 915 | ТП   | 6/0,4 | 2x400   | 312 |
| 916 | ТП   | 6/0,4 | 400     | 0   |
| 917 | ТП   | 6/0,4 | 400     | 0   |
| 922 | ТП   | 6/0,4 | 2x400   | 160 |
| 926 | КТП  | 6/0,4 | 160     | 0   |
| 927 | ТП   | 6/0,4 | 400     | 326 |
| 928 | ТП   | 6/0,4 | 2x400   | 206 |
| 932 | ТП   | 6/0,4 | 2x400   | 437 |
| 933 | ТП   | 6/0,4 | 630+400 | 0   |

|      |     |       |         |     |
|------|-----|-------|---------|-----|
| 934  | ТП  | 6/0,4 | 2x400   | 215 |
| 935  | ТП  | 6/0,4 | 320+630 | 216 |
| 936  | ТП  | 6/0,4 | 2x630   | 440 |
| 937  | ТП  | 6/0,4 | 2x400   | 381 |
| 938  | ТП  | 6/0,4 | 400+630 | 58  |
| 945  | ТП  | 6/0,4 | 400     | 204 |
| 947  | ТП  | 6/0,4 | 2x400   | 191 |
| 948  | ТП  | 6/0,4 | 2x400   | 12  |
| 949  | ТП  | 6/0,4 | 2x400   | 73  |
| 950  | ТП  | 6/0,4 | 2x400   | 124 |
| 951  | ТП  | 6/0,4 | 400     | 10  |
| 952  | ТП  | 6/0,4 | 2x250   | 115 |
| 953  | ТП  | 6/0,4 | 400     | 121 |
| 955  | ТП  | 6/0,4 | 2x400   | 180 |
| 956  | КТП | 6/0,4 | 250     | 80  |
| 959  | ТП  | 6/0,4 | 400     | 96  |
| 961  | ТП  | 6/0,4 | 2x400   | 268 |
| 962  | ТП  | 6/0,4 | 2x630   | 541 |
| 965  | ТП  | 6/0,4 | 400+250 | 104 |
| 969  | КТП | 6/0,4 | 180     | 0   |
| 970  | ТП  | 6/0,4 | 2x400   | 195 |
| 971  | КТП | 6/0,4 | 400     | 184 |
| 972  | ТП  | 6/0,4 | 400     | 152 |
| 973  | ТП  | 6/0,4 | 250+160 | 56  |
| 975  | ТП  | 6/0,4 | 2x630   | 584 |
| 976  | ТП  | 6/0,4 | 400     | 29  |
| 978  | ТП  | 6/0,4 | 2x400   | 111 |
| 979  | ТП  | 6/0,4 | 2x250   | 111 |
| 980  | КТП | 6/0,4 | 2x400   | 320 |
| 981  | ТП  | 6/0,4 | 400+630 | 240 |
| 982  | ТП  | 6/0,4 | 2x250   | 0   |
| 983  | ТП  | 6/0,4 | 2x250   | 0   |
| 984  | ТП  | 6/0,4 | 160     | 74  |
| 985  | ТП  | 6/0,4 | 400     | 0   |
| 986  | ТП  | 6/0,4 | 630     | 414 |
| 988  | ТП  | 6/0,4 | 2x400   | 327 |
| 990  | ТП  | 6/0,4 | 2x400   | 158 |
| 991  | ТП  | 6/0,4 | 2x400   | 42  |
| 993  | ТП  | 6/0,4 | 2x400   | 213 |
| 994  | ТП  | 6/0,4 | 2x400   | 0   |
| 998  | ТП  | 6/0,4 | 2x630   | 375 |
| 999  | КТП | 6/0,4 | 100     | 0   |
| 1001 | ТП  | 6/0,4 | 2x400   | 0   |
| 1002 | ТП  | 6/0,4 | 2x400   | 73  |
| 1004 | ТП  | 6/0,4 | 2x630   | 327 |
| 1006 | ТП  | 6/0,4 | 2x250   | 120 |
| 1008 | ТП  | 6/0,4 | 2x400   | 1   |
| 1010 | ТП  | 6/0,4 | 400+630 | 63  |
| 1012 | ТП  | 6/0,4 | 2x630   | 397 |
| 1013 | КТП | 6/0,4 | 100     | 0   |
| 1014 | КТП | 6/0,4 | 160     | 55  |
| 1016 | ТП  | 6/0,4 | 2x630   | 304 |
| 1020 | ТП  | 6/0,4 | 2x630   | 229 |
| 1021 | ТП  | 6/0,4 | 2x400   | 119 |

|      |     |       |          |       |
|------|-----|-------|----------|-------|
| 1022 | ТП  | 6/0,4 | 2x630    | 204   |
| 1023 | ТП  | 6/0,4 | 2x400    | 215   |
| 1024 | ТП  | 6/0,4 | 2x630    | 278   |
| 1025 | КТП | 6/0,4 | 630      | 349   |
| 1026 | ТП  | 6/0,4 | 2x400    | 230,5 |
| 1028 | ТП  | 6/0,4 | 2x250    | 273   |
| 1031 | ТП  | 6/0,4 | 400+250  | 114   |
| 1032 | ТП  | 6/0,4 | 2x400    | 240   |
| 1033 | ТП  | 6/0,4 | 2x400    | 0     |
| 1034 | ТП  | 6/0,4 | 2x630    | 811   |
| 1036 | ТП  | 6/0,4 | 2x630    | 693   |
| 1038 | ТП  | 6/0,4 | 2x630    | 396   |
| 1042 | ТП  | 6/0,4 | 2x630    | 379   |
| 1045 | ТП  | 6/0,4 | 400      | 341   |
| 1046 | ТП  | 6/0,4 | 400      | 58    |
| 1047 | ТП  | 6/0,4 | 2x630    | 0     |
| 1048 | ТП  | 6/0,4 | 2x400    | 15    |
| 1051 | ТП  | 6/0,4 | 2x630    | 406   |
| 1052 | ТП  | 6/0,4 | 2x630    | 181   |
| 1056 | ТП  | 6/0,4 | 630+400  | 235   |
| 1057 | ТП  | 6/0,4 | 2x630    | 263   |
| 1059 | ТП  | 6/0,4 | 2x250    | 137   |
| 1060 | ТП  | 6/0,4 | 2x400    | 265   |
| 1064 | ТН  | 6/0,4 | 2x630    | 359   |
| 1065 | ТП  | 6/0,4 | 400+630  | 0     |
| 1068 | КТП | 6/0,4 | 160      | 44    |
| 1069 | ТП  | 6/0,4 | 2x630    | 663   |
| 1070 | ТП  | 6/0,4 | 2x630    | 193   |
| 1071 | ТН  | 6/0,4 | 2x630    | 256   |
| 1072 | ТП  | 6/0,4 | 180      | 87    |
| 1073 | ТП  | 6/0,4 | 2x250    | 150   |
| 1074 | МТП | 6/0,4 | 180      | 145   |
| 1075 | ТП  | 6/0,4 | 2x400    | 240   |
| 1080 | КТП | 6/0,4 | 400      | 272   |
| 1081 | КТП | 6/0,4 | 630      | 214   |
| 1082 | ТП  | 6/0,4 | 400+630  | 0     |
| 1083 | КТП | 6/0,4 | 180      | 0     |
| 1084 | КТП | 6/0,4 | 250      | 103   |
| 1085 | ТП  | 6/0,4 | 2x630    | 269   |
| 1086 | ТП  | 6/0,4 | 2x630    | 0     |
| 1087 | ТП  | 6/0,4 | 630+1000 | 260   |
| 1088 | ТП  | 6/0,4 | 2x400    | 111   |
| 1089 | ТП  | 6/0,4 | 2x630    | 276   |
| 1090 | ТП  | 6/0,4 | 2x400    | 0     |
| 1091 | ТП  | 6/0,4 | 2x630    | 247   |
| 1092 | ТП  | 6/0,4 | 2x630    | 281   |
| 1093 | ТП  | 6/0,4 | 2x630    | 465   |
| 1094 | ТП  | 6/0,4 | 250      | 186   |
| 1095 | ТП  | 6/0,4 | 2x400    | 304   |
| 1096 | ТП  | 6/0,4 | 2x400    | 313   |
| 1098 | КТП | 6/0,4 | 100      | 78    |
| 1100 | ТП  | 6/0,4 | 2x320    | 181   |
| 1101 | ТП  | 6/0,4 | 2x630    | 208   |
| 1102 | ТП  | 6/0,4 | 2x630    | 215   |

|      |     |       |         |     |
|------|-----|-------|---------|-----|
| 1103 | ТП  | 6/0,4 | 2x630   | 417 |
| 1104 | ТП  | 6/0,4 | 630+400 | 0   |
| 1105 | ТП  | 6/0,4 | 2x250   | 0   |
| 1106 | ТП  | 6/0,4 | 2x400   | 363 |
| 1108 | ТП  | 6/0,4 | 2x630   | 505 |
| 1110 | ТП  | 6/0,4 | 2x400   | 250 |
| 1111 | ТП  | 6/0,4 | 2x250   | 130 |
| 1113 | КТП | 6/0,4 | 160     | 69  |
| 1114 | ТП  | 6/0,4 | 2x400   | 58  |
| 1115 | КТП | 6/0,4 | 100     | 51  |
| 1117 | ТП  | 6/0,4 | 2x630   | 377 |
| 1118 | ТП  | 6/0,4 | 2x630   | 610 |
| 1120 | КТП | 6/0,4 | 2x630   | 243 |
| 1124 | ТП  | 6/0,4 | 2x400   | 76  |
| 1125 | КТП | 6/0,4 | 160     | 0   |
| 1127 | ТП  | 6/0,4 | 2x630   | 241 |
| 1132 | ТП  | 6/0,4 | 100     | 0   |
| 1133 | ТП  | 6/0,4 | 2x400   | 116 |
| 1136 | ТП  | 6/0,4 | 630+400 | 100 |
| 1137 | ТП  | 6/0,4 | 2x400   | 178 |
| 1138 | ТП  | 6/0,4 | 630     | 0   |
| 1139 | ТП  | 6/0,4 | 2x630   | 193 |
| 1140 | ТП  | 6/0,4 | 2x630   | 463 |
| 1142 | ТП  | 6/0,4 | 2x250   | 201 |
| 1143 | ТП  | 6/0,4 | 160+400 | 0   |
| 1146 | ТП  | 6/0,4 | 2x400   | 186 |
| 1148 | ТП  | 6/0,4 | 2x400   | 242 |
| 1149 | ТП  | 6/0,4 | 2x400   | 203 |
| 1152 | ТП  | 6/0,4 | 2x630   | 288 |
| 1153 | ТП  | 6/0,4 | 250+180 | 182 |
| 1154 | ТП  | 6/0,4 | 2x630   | 0   |
| 1166 | ТП  | 6/0,4 | 2x630   | 535 |
| 1169 | ТП  | 6/0,4 | 2x630   | 177 |
| 1171 | ТП  | 6/0,4 | 2x400   | 276 |
| 1174 | ТП  | 6/0,4 | 630+400 | 31  |
| 1177 | ТП  | 6/0,4 | 2x250   | 287 |
| 1181 | ТП  | 6/0,4 | 2x630   | 423 |
| 1182 | КТП | 6/0,4 | 250     | 11  |
| 1187 | КТП | 6/0,4 | 160     | 69  |
| 1189 | ТП  | 6/0,4 | 2x400   | 122 |
| 1204 | КТП | 6/0,4 | 560     | 511 |
| 1209 | КТП | 6/0,4 | 400     | 326 |
| 1216 | ТП  | 6/0,4 | 2x160   | 151 |
| 1232 | ТП  | 6/0,4 | 2x250   | 280 |
| 1235 | КТП | 6/0,4 | 180     | 149 |
| 1236 | ТП  | 6/0,4 | 250+160 | 92  |
| 1237 | ТП  | 6/0,4 | 2x400   | 177 |
| 1238 | КТП | 6/0,4 | 40      | 21  |
| 1239 | КТП | 6/0,4 | 160     | 89  |
| 1243 | ТП  | 6/0,4 | 2x400   | 121 |
| 1247 | КТП | 6/0,4 | 63      | 14  |
| 1249 | КТП | 6/0,4 | 100     | 0   |
| 1259 | КТП | 6/0,4 | 400     | 341 |

|      |     |       |         |       |
|------|-----|-------|---------|-------|
| 1261 | КТП | 6/0,4 | 630     | 253   |
| 1304 | КТП | 6/0,4 | 400     | 284   |
| 1305 | КТП | 6/0,4 | 160     | 143   |
| 1306 | КТП | 6/0,4 | 160     | 87    |
| 1307 | КТП | 6/0,4 | 160     | 57    |
| 1311 | КТП | 6/0,4 | 630     | 478   |
| 1312 | КТП | 6/0,4 | 250     | 158   |
| 1313 | КТП | 6/0,4 | 250     | 82    |
| 1316 | КТП | 6/0,4 | 160     | -90   |
| 1400 | ТП  | 6/0,4 | 2x630   | 554   |
| 1402 | ТП  | 6/0,4 | 2x400   | 402   |
| 1404 | ТП  | 6/0,4 | 2x400   | 338   |
| 1410 | КТП | 6/0,4 | 400     | 181,5 |
| 1412 | КТП | 6/0,4 | 2x400   | 428   |
| 1414 | КТП | 6/0,4 | 250     | 170   |
| 1416 | КТП | 6/0,4 | 400     | 344   |
| 1418 | КТП | 6/0,4 | 2x250   | 225   |
| 1421 | КТП | 6/0,4 | 2x1000  | 733   |
| 1422 | КТП | 6/0,4 | 400     | 164   |
| 1425 | КТП | 6/0,4 | 250     | 148   |
| 1430 | КТП | 6/0,4 | 400     | 170   |
| 1434 | ТП  | 6/0,4 | 2x630   | 811   |
| 1436 | КТП | 6/0,4 | 400     | 160   |
| 1438 | КТП | 6/0,4 | 160     | 124   |
| 1440 | КТП | 6/0,4 | 250     | 212   |
|      | КТП |       |         |       |
| 1441 |     | 6/0,4 | 100     | 77    |
| 1444 | КТП | 6/0,4 | 160     | 122   |
| 1445 | ТП  | 6/0,4 | 2x1000  | 1031  |
| 1447 | КТП | 6/0,4 | 400     | 286   |
| 1448 | КТП | 6/0,4 | 400     | 50    |
| 1453 | КТП | 6/0,4 | 400     | 0     |
| 1454 | КТП | 6/0,4 | 630     | 523   |
| 1455 | КТП | 6/0,4 | 400     | 0     |
| 1456 | КТП | 6/0,4 | 400     | 0     |
| 1465 | КТП | 6/0,4 | 2x250   | 322   |
|      |     |       |         |       |
| 1467 | КТП | 6/0,4 | 1000    | 607   |
|      | КТП |       |         |       |
| 1469 |     | 6/0,4 | 400     | 308   |
| 1500 | ТП  | 6/0,4 | 400+630 | 0     |
| 1505 | КТП | 6/0,4 | 630     | 139   |
| 1507 | КТП | 6/0,4 | 630     | 151   |
| 1508 | КТП | 6/0,4 | 630     | 0     |
| 1511 | КТП | 6/0,4 | 250     | 50    |
| 1513 | КТП | 6/0,4 | 250     | 0     |
| 1515 | КТП | 6/0,4 | 180     | 71    |
| 1521 | КТП | 6/0,4 | 400     | 75,5  |
| 1530 | КТП | 6/0,4 | 2x1000  | 1193  |
| 1534 | КТП | 6/0,4 | 400     | 147   |
| 1537 | КТП | 6/0,4 | 160     | 85    |
| 1539 | КТП | 6/0,4 | 400     | 254   |

|      |     |        |        |      |
|------|-----|--------|--------|------|
| 1541 | КТП | 6/0,4  | 400    | 228  |
| 1542 | КТП | 6/0,4  | 250    | 140  |
| 1543 | КТП | 6/0,4  | 400    | 155  |
| 1544 | ТП  | 6/0,4  | 2x400  | 396  |
| 1545 | КТП | 6/0,4  | 400    | 142  |
| 1548 | КТП | 6/0,4  | 2x400  | 325  |
| 1553 | ТП  | 6/0,4  | 2x630  | 811  |
| 1554 | ТП  | 6/0,4  | 2x630  | 613  |
| 1556 | КТП | 6/0,4  | 2x250  | 268  |
| 1559 | КТП | 6/0,4  | 400    | 208  |
| 1562 | КТП | 6/0,4  | 400    | 343  |
| 1563 | КТП | 6/0,4  | 400    | 259  |
| 1564 | КТП | 6/0,4  | 2x250  | 277  |
| 1567 | КТП | 6/0,4  | 2x1000 | 986  |
| 1571 | КТП | 6/0,4  | 250    | 98   |
| 1572 | КТП | 6/0,4  | 630    | 317  |
| 1573 | КТП | 6/0,4  | 160    | 0    |
| 1575 | КТП | 6/0,4  | 2x250  | 282  |
| 1577 | КТП | 6/0,4  | 2x400  | 427  |
| 1580 | КТП | 6/0,4  | 250    | 227  |
| 1581 | КТП | 6/0,4  | 250    | 0    |
| 1583 | КТП | 6/0,4  | 250    | 143  |
| 1584 | КТП | 6/0,4  | 250    | 215  |
| 1585 | КТП | 6/0,4  | 250    | 193  |
| 1586 | КТП | 6/0,4  | 160    | 53   |
| 1587 | КТП | 6/0,4  | 250    | 156  |
| 1588 | КТП | 6/0,4  | 250    | 100  |
| 1589 | КТП | 6/0,4  | 400    | 177  |
| 1590 | КТП | 6/0,4  | 250    | 202  |
| 1591 | КТП | 6/0,4  | 2x400  | 417  |
| 1592 | КТП | 6/0,4  | 250    | 199  |
| 1593 | КТП | 6/0,4  | 250    | -6   |
| 1595 | КТП | 6/0,4  | 400    | 368  |
| 1600 | КТП | 10/0,4 | 250    | 159  |
| 1604 | КТП | 10/0,4 | 250    | 70   |
| 1605 | КТП | 10/0,4 | 250    | 106  |
| 1609 | КТП | 10/0,4 | 160    | 89   |
| 1610 | КТП | 10/0,4 | 250    | 199  |
| 1614 | КТП | 10/0,4 | 250    | 197  |
| 1617 | КТП | 10/0,4 | 250    | 210  |
| 1619 | КТП | 10/0,4 | 100    | 44   |
| 1703 | КТП | 6/0,4  | 250    | -40  |
| 1821 | КТП | 6/0,4  | 400    | 199  |
| 1832 | КТП | 6/0,4  | 400    | 238  |
| 1842 | КТП | 6/0,4  | 250    | 154  |
| 1844 | КТП | 6/0,4  | 100    | 61   |
| 1845 | КТП | 6/0,4  | 250    | 197  |
| 1846 | ТП  | 6/0,4  | 2x400  | 443  |
| 1851 | КТП | 6/0,4  | 400    | 268  |
| 1854 | КТП | 6/0,4  | 250    | 0    |
| 1855 | КТП | 6/0,4  | 250    | 163  |
| 1856 | КТП | 6/0,4  | 250    | 96   |
| 1857 | ТП  | 6/0,4  | 2x1000 | 1150 |

|      |     |        |        |       |
|------|-----|--------|--------|-------|
| 1858 | КТП | 6/0,4  | 2x1000 | 1087  |
| 1859 | КТП | 6/0,4  | 400    | 116   |
| 1860 | КТП | 6/0,4  | 250    | 228   |
| 1861 | КТП | 6/0,4  | 250    | 102   |
| 1864 | КТП | 6/0,4  | 250    | 132   |
|      | КТП |        |        |       |
| 1865 |     | 6/0,4  | 160    | 107   |
| 1867 | КТП | 6/0,4  | 250    | 0     |
| 1868 | КТП | 6/0,4  | 250    | 98    |
| 1869 | КТП | 6/0,4  | 400    | 0     |
| 1870 | КТП | 6/0,4  | 400    | 300   |
| 1871 | КТП | 6/0,4  | 400    | 78    |
|      | КТП |        |        |       |
| 1875 |     | 6/0,4  | 400    | 353   |
|      | МТП |        |        |       |
| 1876 |     | 6/0,4  | 100    | 52    |
|      | КТП |        |        |       |
| 1878 |     | 6/0,4  | 100    | 62    |
| 1902 | ТП  | 6/0,4  | 2x400  | 3     |
| 1905 | ТП  | 6/0,4  | 2x630  | 292   |
| 1907 | КТП | 6/0,4  | 250    | -66   |
| 1908 | КТП | 6/0,4  | 630    | 269   |
| 1911 | ТП  | 6/0,4  | 2x630  | 431   |
| 1914 | КТП | 6/0,4  | 100    | 50    |
| 1918 | ТП  | 6/0,4  | 2x400  | 254   |
| 1919 | ТП  | 6/0,4  | 2x400  | 120   |
| 1931 | ТП  | 6/0,4  | 2x630  | 14    |
| 1932 | ТП  | 6/0,4  | 2x630  | 34    |
| 1935 | ТП  | 6/0,4  | 2x400  | 120   |
| 1973 | КТП | 6/0,4  | 630    | 293   |
| 1981 | КТП | 6/0,4  | 400    | 125   |
| 1985 | ТП  | 6/0,4  | 2x630  | 485,5 |
| 2001 | ТП  | 6/0,4  | 2x630  | 61    |
| 2010 | ТП  | 10/0,4 | 2x630  | 426   |
| 2016 | ТП  | 10/0,4 | 1000+0 | 877   |
| 2019 | ТП  | 6/0,4  | 2x630  | 289   |
| 2021 | ТП  | 6/0,4  | 2x250  | 228   |
| 2034 | ТП  | 6/0,4  | 2x1000 | 501   |
| 2036 | КТП | 6/0,4  | 160    | 87    |
| 2044 | КТП | 6/0,4  | 2x630  | 671   |
| 2046 | КТП | 6/0,4  | 2x1000 | 898   |

|      |     |        |         |      |
|------|-----|--------|---------|------|
| 2051 | КТП | 6/0,4  | 250     | 164  |
| 2052 | КТП | 6/0,4  | 2x1000  | 1192 |
| 2058 | ТП  | 6/0,4  | 2x250   | 279  |
| 2060 | КТП | 6/0,4  | 160     | 65   |
| 2065 | КТП | 6/0,4  | 2x1000  | 507  |
| 2069 | КТП | 6/0,4  | 2x1000  | 1199 |
| 2072 | КТП | 6/0,4  | 2x160   | 181  |
| 2075 | КТП | 6/0,4  | 630     | 264  |
| 2078 | ТП  | 6/0,4  | 2x1000  | 1073 |
| 2080 | КТП | 10/0,4 | 250     | 154  |
| 2081 | ТП  | 6/0,4  | 2x630   | 253  |
| 2087 | КТП | 6/0,4  | 2x630   | 689  |
| 2088 | КТП | 6/0,4  | 2x400   | 467  |
| 2090 | КТП | 6/0,4  | 2x630   | 549  |
| 2091 | КТП | 6/0,4  | 2x1000  | 1099 |
| 2092 | КТП | 6/0,4  | 400     | 305  |
| 2096 | КТП | 6/0,4  | 250     | 126  |
| 2100 | КТП | 6/0,4  | 2x630   | 745  |
| 2101 | КТП | 6/0,4  | 2x400   | 474  |
| 2102 | КТП | 6/0,4  | 2x400   | 475  |
| 2105 | КТП | 6/0,4  | 2x630   | 667  |
| 2106 | КТП | 6/0,4  | 2x630   | 34   |
| 2107 | КТП | 6/0,4  | 100     | 60   |
| 2110 | ТП  | 6/0,4  | 2x400   | 353  |
| 2111 | КТП | 6/0,4  | 2x630   | 583  |
| 2113 | КТП | 6/0,4  | 2x400   | 121  |
| 2114 | КТП | 6/0,4  | 400     | 77   |
| 2119 | КТП | 6/0,4  | 2x1000  | 1110 |
| 2125 | КТП | 6/0,4  | 2x400   | 431  |
| 2129 | КТП | 6/0,4  | 2x630   | 255  |
| 2130 | КТП | 6/0,4  | 250     | 159  |
| 2131 | ТП  | 6/0,4  | 2x1000  | 1173 |
| 2133 | КТП | 6/0,4  | 2x1250  | 0    |
| 2134 | КТП | 6/0,4  | 2x400   | 464  |
| 2135 | КТП | 6/0,4  | 400     | 246  |
| 2136 | КТП | 10/0,4 | 250     | 0    |
| 2137 | КТП | 6/0,4  | 400     | 266  |
| 2138 | ТП  | 6/0,4  | 2x1000  | 1249 |
| 2140 | КТП | 6/0,4  | 250     | 208  |
| 2141 | КТП | 6/0,4  | 160     | 129  |
| 2145 | КТП | 6/0,4  | 63      | 0    |
| 2147 | КТП | 6/0,4  | 100     | 80   |
| 2150 | КТП | 6/0,4  | 400     | 294  |
| 2154 | КТП | 6/0,4  | 250     | 77   |
|      | КТП |        |         |      |
| 2157 |     | 6/0,4  | 2x250   | 180  |
| 7019 | ТП  | 10/0,4 | 320+400 | 0    |
| 7020 | КТП | 10/0,4 | 250     | 100  |
| 7022 | КТП | 10/0,4 | 63      | 31   |
| 7137 | КТП | 10/0,4 | 160     | 13   |
| 7138 | КТП | 10/0,4 | 100     | 59   |
| 7139 | КТП | 10/0,4 | 250     | 54   |



|      |        |        |          |     |
|------|--------|--------|----------|-----|
| 7140 | ТП     | 10/0,4 | 2x400    | 495 |
| 7178 | КТПП   | 10/0,4 | 250      | -45 |
| 7232 | ТП     | 10/0,4 | 250      | 181 |
| 7308 | КТП    | 10/0,4 | 100      | 90  |
| 7324 | КТП    | 10/0,4 | 250      | 116 |
| 7415 | КТП    | 10/0,4 | 160      | 27  |
| 7465 | КТП    | 10/0,4 | 100      | 38  |
| 7497 | КТП    | 10/0,4 | 250      | 130 |
| 7545 | ТП     | 10/0,4 | 160      | 269 |
| 7558 | КТП    | 10/0,4 | 100      | 37  |
| 7641 | ТП     | 10/0,4 | 2x160    | 192 |
| 7704 | КТП    | 10/0,4 | 100      | 43  |
| 8041 | ТП     | 10/0,4 | 400      | 198 |
| 8130 | ТП     | 10/0,4 | 400      | 68  |
| 8131 | ТП     | 10/0,4 | 2x400    | 188 |
| 8173 | ТП     | 10/0,4 | 400      | 253 |
| 8193 | ТП     | 10/0,4 | 400      | 225 |
| 8201 | ТП     | 10/0,4 | 400      | 0   |
| 8202 | КТП    | 10/0,4 | 400      | 298 |
| 8287 | ТП     | 10/0,4 | 2x250    | 104 |
| 8293 | КТП    | 10/0,4 | 100      | 0   |
| 8424 | КТП    | 10/0,4 | 160      | 0   |
| 8429 | ТП     | 10/0,4 | 250      | 79  |
| 8468 | КТП    | 10/0,4 | 160      | 145 |
| 8478 | КТП    | 10/0,4 | 160      | 122 |
| 8485 | ТП     | 10/0,4 | 2x250    | 317 |
| 8551 | КТП    | 10/0,4 | 180      | 0   |
| 8590 | КТП    | 10/0,4 | 100      | 14  |
| 8624 | ТП     | 10/0,4 | 250      | 126 |
| 8671 | КТП    | 10/0,4 | 100      | 92  |
| 8693 | ТП     | 10/0,4 | 2x250    | 257 |
| 8733 | ТП     | 10/0,4 | 100      | 62  |
| РП1  | РП-1   | 6/0,4  | 250      | 139 |
| РП2  | РП-2   | 6/0,4  | 200      | 96  |
| РП3  | РП-3   | 6/0,4  | 20       | 18  |
| РП4  | РП-4   | 6/0,4  | 250      | 81  |
| РП5  | РП-5   | 6/0,4  | 25       | 23  |
| РП6  | РП-6   | 6/0,4  | 15       | 14  |
| РП10 | РП-10  | 6/0,4  | 400      | 85  |
| РП11 | РП-11  | 6/0,4  | 320      | 253 |
| РП12 | ТРП-12 | 6/0,4  | 2x630    | 659 |
| РП13 | ТРП-13 | 6/0,4  | 2x400    | 257 |
| РП16 | РП-16  | 6/0,4  | 100      | 92  |
| РП17 | РП-17  | 6/0,4  | 180      | 94  |
| РП23 | ТРП-23 | 6/0,4  | 250      | 4   |
| РП24 | РП-24  | 6/0,4  | 2x400    | 395 |
| РП33 | ТРП-33 | 6/0,4  | 315      | 27  |
| РП40 | ТРП-40 | 6/0,4  | 315, 400 | 0   |
| РП41 | ТРП-41 | 6/0,4  | 2x630    | 683 |
| РП45 | ТРП-45 | 6/0,4  | 2x630    | 361 |
| РП53 | РП-53  | 6/0,4  | 2x400    | 319 |
| РП62 | ТРП-62 | 6/0,4  | 2x630    | 702 |
| РП63 | ТРП-63 | 6/0,4  | 2x1000   | 907 |